

## 【参考資料】

(参考1) 消費者安全法に基づき通知された重大事故等	51
(参考2) 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故	97
(参考3) 消費者安全法に基づき通知された事故件数について(時系列データ)	168
(参考4) 商品等別分類	172

(参考1)消費者安全法に基づき通知された重大事故等

消費者安全法 12 条 1 項の規定に基づき通知のあった重大事故等について、平成 23 年度上半期に公表を行った内容を一覧表に整理しているものである<sup>35</sup>。

(注) 「現在、原因を調査中」の現在とは、各事件事例の公表を行った時点又は消費者庁が各重大事故の通知を行った関係行政機関に対して、その後の対応状況を確認した時点（平成 23 年 10 月 15 日）をいう。

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 401-03	平成 23.3.11	平成 23.4.1	平成 23.4.7	電気湯沸器	火災	当該電気湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析着手
G1110 401-04	平成 23.3.29	平成 23.4.1	平成 23.4.7	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析着手
G1110 401-05	平成 23.1.25	平成 23.4.1	平成 23.4.7	石油給湯機 (OQB-302Y:株式会社ノーリツ)	火災	当該石油給湯機を使用中、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと推定。	福島県	平成 23 年 2 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	対策実施
G1110 401-14	平成 22.2.24	平成 23.4.1	平成 23.4.7	石油ストーブ(半密閉式) (UH-85MR3:株式会社コロナ)	火災	当該石油ストーブを使用中、当該製品の操作部から出火し、当該製品及び周辺が焼損。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	平成 22 年 3 月 12 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
G1110 401-15	平成 23.3.25	平成 23.4.1	平成 23.4.7	換気扇(トイレ用)	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析着手
G1110 401-18	平成 23.4.1	平成 23.4.1	平成 23.4.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
D2110 404-07	平成 23.4.3	平成 23.4.4	平成 23.4.14	ガス栓 (製造者名、型式:調査中)	火災	2口ガス栓の不使用側の当該ガス栓を誤って開放したことによりガスが漏れ出し、何らかの原因で引火し、ゴムホース及びテーブルこんろの一部を焼損する火災が発生。	愛知県	平成 23 年 4 月 5 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施

<sup>35</sup> 製品名等の欄に型番等を記載しているものは、平成 23 年 9 月 30 日までに因果関係（商品等又は役務が消費安全性を欠き、又は欠く可能性があり、これが被害等結果の原因である関係をいう。）があると疑われるものであるとして、消費者庁において公表を行ったものである。

なお、一覧表に掲載していない事案が 3 件あるが、これらは被害者が詳細を公表しないよう希望している事案である。（石鹼によるアレルギー事故等）

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2110 405-01	平成 23.4.4	平成 23.4.5	平成 23.4.14	ガス栓(空気抜き孔付き機器接続用) (製造者名、型式:調査中)	火災	当該ガス栓に接続された金属可とう管が一部焼損する火災が発生。ビルトイン式ガスこんろの下のキャビネット内に設置されている当該製品から空気抜き孔の蓋のビスが脱落していた。当該製品の空気抜き孔から漏えいしたガスに何らかの原因により引火したものと推定される。	埼玉県	平成 23 年 4 月 5 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
E3110 405-01	平成 23.3.31	平成 23.4.5	平成 23.4.14	タクシー	重傷 1 名	当該タクシーの運転手が乗客を降ろした際、左後部ドアを閉めたところ、乗客の顔にドアが接触して転倒し、左大腿骨転子部骨折及び顔面左側打撲の重傷。	静岡県		対策実施
E3110 405-02	平成 23.1.9	平成 23.4.5	平成 23.4.14	乗合バス	乗客 1 名 (70 歳代)	当該乗合バスがバス停にて乗客 1 名を乗せた後、発車したところ、当該乗客が転倒し、右手橈骨遠位端骨折の重傷。	富山県		対策実施
G1110 405-03	平成 22.8.14	平成 23.4.5	平成 23.4.14	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県		対策実施
G1110 405-04	平成 23.3.18	平成 23.4.5	平成 23.4.14	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県		対策実施
G1110 405-07	平成 23.2.3	平成 23.4.5	平成 23.4.14	電気こんろ	火災	当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	神奈川県		対策実施
G1110 405-08	平成 22.11.19	平成 23.4.5	平成 23.4.14	空気清浄機 (ACM75G-W:ダイキン工業株式会社(輸入事業者))	火災	当該空気清浄機から発煙・出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 22 年 11 月 30 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	対策実施
D2110 406-01	平成 23.4.4	平成 23.4.6	平成 23.4.14	ガス栓 (YGF-200HCR:矢崎総業株式会社) 迅速継手 (JG200B:株式会社ハーマン)	火災	ガスこんろに点火しようとしたところ、ガスこんろの後方から出火し、当該ガス栓等を焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろのホースに接続された当該迅速継手と当該ガス栓との接続が不十分な状態であったためガスが漏えいし、ガスこんろの点火時の火花が引火したものと推定される。	長崎県	平成 23 年 4 月 7 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
G1110 406-06	平成 23.3.30	平成 23.4.6	平成 23.4.14	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用) (TP-SP206SZR-1:高木産業株式会社)	火災	当該ガス給湯付ふろがまを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品の熱交換器に多量の煤が詰まり不完全燃焼した状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 4 月 12 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 406-07	平成 23.3.2	平成 23.4.6	平成 23.4.14	軽自動車	火災	当該軽自動車の左フロント付近から出火する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	宮城県		対策実施
G1110 406-08	平成 23.3.18	平成 23.4.6	平成 23.4.14	エアコン(室外機)	火災	建物が全焼する火災が発生。現場に当該エアコン(室外機)があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	平成 23 年 4 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 407-01	平成 23.4.4	平成 23.4.7	平成 23.4.14	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析着手
G1110 407-02	平成 23.4.3	平成 23.4.7	平成 23.4.14	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 408-01	平成 23.1.21	平成 23.4.8	平成 23.4.14	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルーム内から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	山口県		原因分析着手
G1110 408-11	平成 22.12.5	平成 23.4.8	平成 23.4.14	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車の車両後方から発煙する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県		対策実施
G1110 408-15	平成 23.3.20	平成 23.4.8	平成 23.4.14	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	平成 23 年 4 月 8 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 408-16	平成 23.2.14	平成 23.4.8	平成 23.4.14	電気ストーブ(カーボンヒーター) (UHC-3T:燦坤日本電器株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブが焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 3 月 4 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施 当該事故は製品起因か否か特定できていないもの	対策実施
G1110 408-17	平成 23.3.17	平成 23.4.8	平成 23.4.14	電気洗濯乾燥機 (WD-D60S:LG 電子ジャパン株式会社(現 LG ELECTRONICS JAPAN 株式会社)(輸入事業者))	火災	当該電気洗濯乾燥機を使用中、異音・異臭とともに当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 4 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 411-01	平成 23.1.13	平成 23.4.11	平成 23.4.21	電話交換機 (マルチメディア住宅システム MJSⅢ:積水化学工業株式会社)	火災	異臭がし、ブレーカーが作動して照明が消えたため確認したところ、当該電話交換機から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。 事故原因は、継続して調査中であるが、当該製品内部の回路において異常電圧が生じ、電気部品の発熱が継続し、最終的に出火に至ったものと推定。	岐阜県	平成 23 年 2 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	対策実施
G1110 411-03	平成 23.3.31	平成 23.4.11	平成 23.4.21	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析着手
G1110 411-04	平成 23.4.9	平成 23.4.11	平成 23.4.21	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 411-05	平成 23.4.5	平成 23.4.11	平成 23.4.21	換気扇	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 411-06	平成 23.4.10	平成 23.4.11	平成 23.4.21	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県		原因分析着手
G1110 411-07	平成 23.2.15	平成 23.4.11	平成 23.4.21	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	佐賀県		対策実施
G1110 411-08	平成 23.2.16	平成 23.4.11	平成 23.4.21	石油ストーブ(密閉式) (ATQ-8000FF:株式会社トヨミ)	火災	当該石油ストーブを点火後、しばらくすると当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	平成 23 年 3 月 8 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
G1110 411-09	平成 23.4.1	平成 23.4.11	平成 23.4.21	ホームシアターサウンドシステム	火災	当該ホームシアターサウンドシステムを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110411-12	平成 23.4.10	平成 23.4.11	平成 23.4.21	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	香川県		原因分析着手
G1110411-13	平成 23.4.9	平成 23.4.11	平成 23.4.21	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析着手
G1110411-14	平成 23.4.2	平成 23.4.11	平成 23.4.21	家庭用ゲーム機	火災	建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる付近に当該家庭用ゲーム機があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	管理番号 G1110411-15 及び G1110411-16 と同一事故	原因分析着手
G1110411-15	平成 23.4.2	平成 23.4.11	平成 23.4.21	ミニコンボ	火災	建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる付近に当該ミニコンボがあった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成 23 年 4 月 19 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 管理番号 G1110411-14 及び G1110411-16 と同一事故	原因分析着手
G1110411-16	平成 23.4.2	平成 23.4.11	平成 23.4.21	液晶テレビ	火災	建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる付近に当該液晶テレビがあった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	管理番号 G1110411-14 及び G1110411-15 と同一事故	原因分析着手
G1110411-17	平成 22.3.28	平成 23.4.11	平成 23.4.21	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
E3110412-01	平成 23.4.2	平成 23.4.12	平成 23.4.21	タクシー	重傷 1 名	当該タクシーが信号機のない三叉路において、右側前方から走行してきた乗用車と衝突、乗客 1 名が右膝半月板骨折等の重傷。	三重県		対策実施
G1110412-01	平成 23.2.2	平成 23.4.12	平成 23.4.21	電気温風機(セラミックファンヒーター) (CF-1202:株式会社ミュージーコーポレーション(株式会社山善ブランド)(輸入事業者))	火災	当該電気温風機の電源を入れ、その場を離れたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	平成 23 年 2 月 15 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
G1110412-02	平成 23.4.10	平成 23.4.12	平成 23.4.21	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110412-09	平成 23.4.3	平成 23.4.12	平成 23.4.21	電気温風機(セラミックファンヒーター) (MDS-1200CT:森田電工株式会社(現 株式会社ユーイング))	火災	当該電気温風機を使用中、異音、発煙及び異臭が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。事故原因は、当該製品のセラミックヒーターユニットの中央端子と電源配線のファストン(平型)端子部において、接続不良により、接触抵抗による過熱が生じ、出火に至ったものと推定。	滋賀県	平成 23 年 4 月 19 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	原因分析着手
G1110412-10	平成 23.4.9	平成 23.4.12	平成 23.4.21	電子ライター	火災	当該電子ライター及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析着手
G1110412-12	平成 23.4.10	平成 23.4.12	平成 23.4.21	携帯電話	火災	当該携帯電話を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析着手
D2110413-01	平成 23.4.12	平成 23.4.13	平成 23.4.21	ゴム管(迅速継ぎ手なし) (製造者名、型式:調査中)	火災	ファンヒーターを使用した際、ガスコード(迅速継ぎ手)でファンヒーターに接続すべきところ、当該ゴム管で接続して使用したため、接続部から漏れたガスに引火し、ファンヒーターの一部を焼損。	新潟県	平成 23 年 4 月 14 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110413-02	平成 23.3.18	平成 23.4.13	平成 23.4.21	観賞魚用サーモスタット	火災	観賞魚用サーモスタット及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	管理番号 G1110413-03 と同一事故	原因分析着手
G1110413-03	平成 23.3.18	平成 23.4.13	平成 23.4.21	観賞魚用ヒーター	火災	観賞魚用ヒーター及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	管理番号 G1110413-02 と同一事故	原因分析着手
G1110413-08	平成 23.3.3	平成 23.4.13	平成 23.4.21	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該電気ストーブの電源を入れたまま外出したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	新潟県	平成 23 年 3 月 16 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
G1110413-10	平成 23.4.9	平成 23.4.13	平成 23.4.21	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
G1110414-05	平成 22.7.30	平成 23.4.14	平成 23.4.21	車両用蓄電器	火災	当該車両用蓄電器及び周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県		対策実施
G1110414-20	平成 23.4.11	平成 23.4.14	平成 23.4.21	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県		原因分析着手
G1110415-07	平成 23.2.3	平成 23.4.15	平成 23.4.21	軽自動車	火災	当該軽自動車のエンジンルーム内を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	滋賀県		対策実施
G1110415-09	平成 23.4.11	平成 23.4.15	平成 23.4.21	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110415-15	平成 23.4.3	平成 23.4.15	平成 23.4.21	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		原因分析着手
G1110415-16	平成 23.4.14	平成 23.4.15	平成 23.4.21	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110415-17	平成 23.4.9	平成 23.4.15	平成 23.4.21	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
G1110418-04	平成 23.4.6	平成 23.4.18	平成 23.4.28	モデム(ADSL 用)	火災	当該モデム及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 4 月 22 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110418-05	平成 22.11.20	平成 23.4.18	平成 23.4.28	AC アダプター(ゲーム機用)	火災	当該 AC アダプターを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	石川県		対策実施
G1110418-09	平成 23.4.11	平成 23.4.18	平成 23.4.28	空気清浄機(MCZ65J-W:ダイキン工業株式会社(輸入事業者))	火災 軽傷 1 名	当該空気清浄機を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品の吹出し部から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損し、1 名が負傷。事故原因は、電気集塵部で分解された大気中のアンモニア系の臭気成分が「合成物」として、除湿エレメントに捕捉され、除湿エレメントの表面に異物が付着し、除湿ヒータの熱を受けて「合成物」の助燃作用で除湿エレメントが部分的に異常過熱し出火に至ったと推定。	福岡県	平成 23 年 4 月 22 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	原因分析着手
G1110419-03	平成 23.4.17	平成 23.4.19	平成 23.4.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
G1110419-05	平成 23.3.30	平成 23.4.19	平成 23.4.28	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析着手
G1110419-06	平成 23.4.3	平成 23.4.19	平成 23.4.28	家庭用ゲーム機(コントローラー)	火災	当該家庭用ゲーム機のコントローラーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 419-07	平成 23.4.16	平成 23.4.19	平成 23.4.28	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
E3110 420-01	平成 23.4.19	平成 23.4.20	平成 23.4.28	乗合バス	重傷 1 名 (70 歳代)	当該バスがバス停にて降車扱いのため停車しようとしたところ、乗客 1 名が転倒し、手首骨折の重傷。	徳島県		対策実施
E3110 420-02	平成 23.4.6	平成 23.4.20	平成 23.4.28	乗合バス	重傷 1 名 (80 歳代)	当該バスの進路前方に乗用車が進入してきたため、当該バスが減速したところ、立っていた乗客 1 名が転倒し、肋骨骨折の重傷。	新潟県		対策実施
G1110 420-01	平成 23.1.20	平成 23.4.20	平成 23.4.28	ノートパソコン	火災	当該ノートパソコン及び周辺が焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	平成 23 年 2 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
G1110 420-04	平成 23.4.13	平成 23.4.20	平成 23.4.28	電気こんろ	火災	当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 420-05	平成 23.4.17	平成 23.4.20	平成 23.4.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 420-08	平成 23.4.19	平成 23.4.20	平成 23.4.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 420-09	平成 23.4.6	平成 23.4.20	平成 23.4.28	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成 23 年 4 月 28 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 421-05	平成 23.4.18	平成 23.4.21	平成 23.4.28	屋外式ガス給湯器	火災	当該屋外式ガス給湯器を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山口県		原因分析着手
G1110 421-07	平成 22.4.14	平成 23.4.21	平成 23.4.28	自動二輪車	火災	当該自動二輪車のマフラー付近から発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110 422-10	平成 23.4.15	平成 23.4.22	平成 23.4.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110 422-11	平成 23.4.21	平成 23.4.22	平成 23.4.28	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析着手
G1110 425-05	平成 23.4.18	平成 23.4.25	平成 23.5.12	電気温風機	火災	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 5 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 425-06	平成 23.3.29	平成 23.4.25	平成 23.5.12	石油給湯機 (OQB-305Y(株式会社 ハウステック:型式 HO-360A):株式会社ノ ーリツ(株式会社ハウ ステックブランド))	火災	外出から戻ったところ、当該石油給湯機から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	茨城県	平成 23 年 4 月 8 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	対策実施
G1110 425-09	平成 23.4.16	平成 23.4.25	平成 23.5.12	水槽用ヒーター	火災	当該水槽用ヒーター及び周辺を焼損する火災が発生。空焚きとなった状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成 23 年 5 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 426-04	平成 23.1.26	平成 23.4.26	平成 23.5.12	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	沖縄県		対策実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 426-07	平成 23.4.21	平成 23.4.26	平成 23.5.12	電気こんろ	火災	当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析着手
G1110 426-09	平成 23.4.25	平成 23.4.26	平成 23.5.12	観賞魚用サーモスタット付ヒーター	火災	当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山形県		原因分析着手
G1110 426-10	平成 23.4	平成 23.4.26	平成 23.5.12	蛍光灯	火災	当該蛍光灯を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	秋田県		原因分析着手
G1110 426-14	平成 23.4.18	平成 23.4.26	平成 23.5.12	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(RFS-65-A:リンナイ株式会社)	火災	当該屋外式ガス給湯付ふろがまで風呂の追い焚き中空焚きとなり、当該製品が焼損する火災が発生。当該製品の安全装置の作動状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成 23 年 5 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 426-15	平成 23.4.18	平成 23.4.26	平成 23.5.12	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルーム内を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析着手
G1110 426-16	平成 23.4.26	平成 23.4.26	平成 23.5.12	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
G1110 426-17	平成 23.4.22	平成 23.4.26	平成 23.5.12	軽乗用車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		原因分析着手
B1110 427-04	平成 23.4.24	平成 23.4.27	平成 23.5.12	飲食店で提供された食事	死亡 3 名 重症 17 名 軽症 34 名	当該飲食店で提供された食事(ユッケ等)を喫食したところ、下痢、発熱、腹痛、溶血性尿毒症症候群等の症状。3 名が死亡、17 名が重症、34 名が軽症。一部の方から腸管出血性大腸菌 O111 及び O157 を検出。	富山県		対策実施
F1110 427-01	平成 23.4.25	平成 23.4.27	平成 23.5.12	普通乗用自動車	重傷 2 名 軽傷 1 名	当該普通乗用自動車で行中、カーブで対向車線にはみ出し、対向車向と衝突し、同乗者 2 名が重傷、運転者 1 名が軽傷。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在、原因を調査中。	山口県		消費者事故等に該当せず
G1110 427-01	平成 23.1.7	平成 23.4.27	平成 23.5.12	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110 427-03	平成 23.4.2	平成 23.4.27	平成 23.5.12	カセットこんろ	火災	当該カセットこんろ及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析着手
G1110 427-04	平成 23.4.3	平成 23.4.27	平成 23.5.12	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車の後部エンジンルーム付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析着手
G1110 427-05	平成 23.4.22	平成 23.4.27	平成 23.5.12	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 427-06	平成 23.4.24	平成 23.4.27	平成 23.5.12	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
E3110 428-01	平成 23.4.27	平成 23.4.28	平成 23.5.12	乗合バス	重傷 1 名 (70 歳代)	当該バスがバス停にて降車扱いを終えて発車したところ、車内を移動していた乗客 1 名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	青森県		対策実施
G1110 428-02	平成 23.4.27	平成 23.4.28	平成 23.5.12	エアコン	火災	当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110 428-08	平成 23.4.24	平成 23.4.28	平成 23.5.12	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 428-09	平成 23.4.20	平成 23.4.28	平成 23.5.12	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析着手
G1110 428-13	平成 23.4.10	平成 23.4.28	平成 23.5.12	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のセンターコンソールボックス付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析着手
B1110 430-01	平成 23.4.20	平成 23.4.30	平成 23.5.12	飲食店で提供された食事	重症 4 名 軽症 34 名	当該飲食店で提供された食事(ユッケ等)を喫食したところ、下痢、発熱、腹痛、溶血性尿毒症症候群等の症状。4 名が重症、34 名が軽症。一部の方から腸管出血性大腸菌 O111 を検出。	富山県		対策実施
B1110 502-03	平成 23.4.21	平成 23.5.2	平成 23.5.12	飲食店で提供された食事	死亡 1 名 重症 1 名 軽症 2 名	当該飲食店で提供された食事(ユッケ等)を喫食したところ、腹痛、下痢、血便、発熱、溶血性尿毒症症候群等の症状。1 名が死亡、1 名が重症、2 名が軽症。一部の方から腸管出血性大腸菌 O111 を検出。	福井県		対策実施
D2110 502-04	平成 23.5.2	平成 23.5.2	平成 23.5.12	ガスストーブ (VGT-426HT:三菱電機株式会社) 低圧ホース (製造者、型式:不明)	火災 重傷 1 名 軽傷 1 名	一般住宅において、当該ガスストーブと当該低圧ホースの接続部から漏れ出したガスが爆発し、1 名が重傷、1 名が軽傷を負う事故が発生。原因は低圧ホースの接続は TU 継手と迅速継手の組み合わせで施工されており、ガス栓と迅速継手の脱着の際に接続部が緩み方向に回転してストーブと低圧ホースのねじ接続部が緩み、漏れ出したガスに何らかの火が引火したものと推定される。	長野県	平成 23 年 5 月 9 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
E2110 502-01	平成 23.4.17	平成 23.5.2	平成 23.5.12	遊具	重傷 1 名 (8 歳)	公園に設置された当該遊具に付属する梯子を降りようとして転落。梯子の隙間に左上腕部が挟まり、左上腕部骨折の重傷。	京都府		対策実施
E3110 502-01	平成 23.4.14	平成 23.5.2	平成 23.5.12	乗合バス	重傷 1 名 (80 歳代)	当該バスがバス停にて乗降扱い後、発車したところ、車内で乗客 1 名が転倒し、胸椎圧迫骨折の重傷。	石川県		対策実施
G1110 502-12	平成 23.3.1	平成 23.5.2	平成 23.5.12	石油給湯機 (OQB-405Y:株式会社ノーリツ)	火災	当該石油給湯機を使用後、異音が出たため確認すると、当該製品の排気口から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。事故原因は、電磁弁に使用されている部品の Oリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと推定。	石川県	平成 23 年 3 月 8 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	対策実施
G1110 502-13	平成 23.4.26	平成 23.5.2	平成 23.5.12	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 502-15	平成 23.4.2	平成 23.5.2	平成 23.5.12	エアコン	火災	建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる部屋に当該エアコンがあった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成 23 年 5 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 管理番号 G1110411-14、G1110411-15 及び G1110411-16 と同一事故	原因分析着手
G1110 506-01	平成 23.4.14	平成 23.5.6	平成 23.5.12	電気シェーバー	火災	当該電気シェーバー及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 4 月 22 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 506-02	平成 23.1.23	平成 23.5.6	平成 23.5.12	加湿器	火災	当該加湿器及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 506-03	平成 23.3.6	平成 23.5.6	平成 23.5.12	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在原因を調査中。	宮城県		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 506-04	平成 23.1.21	平成 23.5.6	平成 23.5.12	油だき温水ボイラ (YB-401FF:株式会社 長府製作所(サンデン 株式会社ブランド))	火災	当該油だき温水ボイラを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	平成 23 年 2 月 8 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
B1110 507-03	平成 23.4.25	平成 23.5.7	平成 23.5.12	飲食店で提供された食事	重症 1 名 軽症 20 名	当該飲食店で提供された食事を喫食したところ、下痢、腹痛、溶血性尿毒症症候群等の症状、1 名が重症、20 名が軽症。一部の方から腸管出血性大腸菌 O111 を検出。	富山県		対策実施
E3110 509-01	平成 23.5.8	平成 23.5.9	平成 23.5.19	乗合バス	重傷 1 名 (70 歳代)	当該バスがバス停にて降車扱いのため停車しようとしたところ、降車しようとしていた乗客 1 名が転倒し、腰骨骨折の重傷。	愛媛県		対策実施
E3110 509-02	平成 23.5.9	平成 23.5.9	平成 23.5.19	タクシー	重傷 1 名	当該タクシーが走行中、対向車線を走行していた乗合バスと衝突し、乗客 1 名が左足首骨折の重傷。	石川県		対策実施
G1110 509-01	平成 23.4.28	平成 23.5.9	平成 23.5.19	除湿乾燥機	火災	当該除湿乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析着手
G1110 509-07	平成 23.5.4	平成 23.5.9	平成 23.5.19	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
G1110 509-08	平成 23.5.7	平成 23.5.9	平成 23.5.19	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 509-09	平成 23.5.4	平成 23.5.9	平成 23.5.19	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 509-10	平成 23.3.18	平成 23.5.9	平成 23.5.19	投げ込み式湯沸器	火災	当該投げ込み式湯沸器から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損。当該製品にタイマーを取り付けるという改造が行われた状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成 23 年 4 月 26 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
G1110 509-13	平成 23.4.21	平成 23.5.9	平成 23.5.19	石油給湯機 (RPH40KSS:TOTO株 式会社(製造:東陶ユ プロ株式会社(解散)))	火災	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと推定。	愛媛県	平成 23 年 5 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコール実施	原因分析着手
G1110 509-19	平成 22.12.7	平成 23.5.9	平成 23.5.19	ポータブル DVD プレイヤー	火災	当該ポータブル DVD プレイヤーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析着手
G1110 509-20	平成 22.9.18	平成 23.5.9	平成 23.5.19	テレビ(ブラウン管型)	火災	当該テレビ(ブラウン管型)及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成 22 年 10 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
B1110 510-04	平成 23.5.2	平成 23.5.10	平成 23.5.19	当該施設にて製造された菓子	患者数 268 名 (うち重症 3 名)	当該施設にて製造された菓子を喫食したところ、腹痛、水様性下痢、嘔気、発熱等の症状。287 名のうち 5 名が重症、1 名が死亡。一部の方から腸管出血性大腸菌 O157 を検出。	山形県		対策実施
E3110 510-01	平成 23.4.27	平成 23.5.10	平成 23.5.19	タクシー	重傷 1 名	当該タクシーが交差点において、右側から進入してきた車両と衝突し、乗客 1 名が左足膝下を骨折の重傷。	佐賀県		対策実施
G1110 510-07	平成 22.12.15	平成 23.5.10	平成 23.5.19	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 510-08	平成 22.12.4	平成 23.5.10	平成 23.5.19	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析着手
G1110 510-09	平成 22.5.29	平成 23.5.10	平成 23.5.19	観賞魚用サーモスタット	火災	当該観賞魚用サーモスタットから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	群馬県		原因分析着手
G1110 510-10	平成 22.3.9	平成 23.5.10	平成 23.5.19	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析着手
G1110 510-11	平成 22.5.22	平成 23.5.10	平成 23.5.19	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		原因分析着手
G1110 510-12	平成 22.9.3	平成 23.5.10	平成 23.5.19	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		原因分析着手
G1110 510-14	平成 22.3.5	平成 23.5.10	平成 23.5.19	蛍光灯	火災	当該蛍光灯を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		原因分析着手
G1110 510-27	平成 22.4.20	平成 23.5.10	平成 23.5.19	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
D2110 511-01	平成 23.5.11	平成 23.5.11	平成 23.5.19	ガス瞬間湯沸器 (GW-5C1:松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	一般住宅において、当該瞬間湯沸器を点火したところ、当該製品の下部より出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因が液化石油ガスの漏えいに起因するものかどうかも含め、現在、調査中。	福井県	平成 23 年 5 月 12 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	原因分析着手
G1110 511-01	平成 23.4.21	平成 23.5.11	平成 23.5.19	軽自動車	火災	当該軽自動車の霜取り装置から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析着手
G1110 511-02	平成 23.5.9	平成 23.5.11	平成 23.5.19	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		原因分析着手
G1110 511-03	平成 23.5.7	平成 23.5.11	平成 23.5.19	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		原因分析着手
G1110 511-06	平成 23.5.2	平成 23.5.11	平成 23.5.19	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県		原因分析着手
G1110 511-07	平成 23.4.29	平成 23.5.11	平成 23.5.19	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県		原因分析着手
G1110 511-09	平成 23.5.1	平成 23.5.11	平成 23.5.19	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	平成 23 年 5 月 17 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 511-11	平成 23.5.4	平成 23.5.11	平成 23.5.19	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析着手
G1110 511-14	平成 23.4.9	平成 23.5.11	平成 23.5.19	石油給湯機付ふろがま (ORM-300Y(株式会社ハウステック:型式KZO-300):株式会社ノーリツ(株式会社ハウステックブランド))	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、当該製品から出火する火災が発生。当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	山梨県	平成 23 年 4 月 22 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 511-15	平成 23.5.10	平成 23.5.11	平成 23.5.19	オゾン発生器	火災	当該オゾン発生器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 511-16	平成 23.5.5	平成 23.5.11	平成 23.5.19	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析着手
G1110 512-05	平成 23.5.3	平成 23.5.12	平成 23.5.19	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析着手
G1110 513-09	平成 23.4.14	平成 23.5.13	平成 23.5.19	マッサージチェア	火災	当該マッサージチェア付近から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析着手
G1110 513-13	平成 23.2.25	平成 23.5.13	平成 23.5.19	バッテリー(電動アシスト付自転車)	火災	当該バッテリーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析着手
B1110 516-04	平成 23.4.19	平成 23.5.16	平成 23.5.26	当該施設にて提供された食事	重症 1 名	当該施設にて提供された食事(ユッケ等)を喫食したところ、血便、溶血性尿毒症症候群の症状。病因物質は腸管出血性大腸菌 O111。平成 23 年 5 月 16 日に当該施設を原因とする食中毒と断定。	神奈川県		対策実施
B2110 516-01	平成 23.4.12	平成 23.5.16	平成 23.5.26	医療サービス(病院)	重傷 1 名	当該病院にて左人工関節置換術の施行中、誤って内側側副靭帯の一部を切離。	大阪府		対策実施
D2110 516-08	平成 23.1.6	平成 23.5.16	平成 23.5.26	システムキッチン(キャビネット)	重傷 1 名	当該システムキッチン(キャビネット)の扉に接触し、1名が負傷。当該製品の扉内側の上部にバリ(突起)があった可能性も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 5 月 13 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 516-02	平成 23.4.15	平成 23.5.16	平成 23.5.26	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析着手
G1110 516-04	平成 23.5.12	平成 23.5.16	平成 23.5.26	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機の使用を開始し、しばらくすると火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損。当該製品を水漏れが生じた故障状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県	平成 23 年 5 月 24 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 516-09	平成 23.1.23	平成 23.5.16	平成 23.5.26	電気カーペット	火災	当該電気カーペットの上にカバーを敷き、毛布及び布団を掛けて使用中、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。消火の際に1名が火傷。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長崎県	平成 23 年 2 月 4 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
G1110 516-10	平成 22.2.7	平成 23.5.16	平成 23.5.26	電球形蛍光灯	火災	当該電球形蛍光灯から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110 517-02	平成 23.5.16	平成 23.5.17	平成 23.5.26	空気清浄機	火災	当該空気清浄機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
E3110 518-01	平成 23.5.16	平成 23.5.18	平成 23.5.26	タクシー	重傷 1 名 軽傷 1 名	当該タクシーが駐車場に進入しようとした際、誤って店舗に衝突。乗客 1 名が上腕骨折の重傷、1 名が軽傷。	沖縄県		対策実施
G1110 519-01	平成 23.3.1	平成 23.5.19	平成 23.5.26	照明器具 (HD7233GPL:松下電工株式会社(現 パナソニック電工株式会社))	火災	当該照明器具を使用中、音と発煙に気付き確認すると、当該製品の内部で火花が生じる火災が発生しており、当該製品を焼損。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	宮城県	平成 23 年 3 月 16 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
G1110 519-03	平成 23.4.17	平成 23.5.19	平成 23.5.26	カセットこんろ (RBT-A:株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者))	火災 軽傷 2 名	当該カセットこんろを使用後、消火状態で置いていたところ、当該製品に装着していたカセットボンベが破裂する火災が発生。当該製品及び周辺が焼損、2名が負傷。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 5 月 13 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 519-04	平成 23.5.17	平成 23.5.19	平成 23.5.26	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110 519-05	平成 23.3.8	平成 23.5.19	平成 23.5.26	石油給湯機付ふろがま	火災	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		原因分析着手
G1110 519-06	平成 23.4.28	平成 23.5.19	平成 23.5.26	携帯型電気冷温庫	火災	発煙に気付き、確認すると、当該携帯型電気冷温庫から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損。当該製品が屋外に設置されており、水に濡れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成 23 年 5 月 24 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 520-01	平成 23.1.30	平成 23.5.20	平成 23.5.26	観賞魚用蛍光灯	火災	当該観賞魚用蛍光灯から出火し、当該製品および周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県		対策実施
G1110 520-02	平成 23.5.19	平成 23.5.20	平成 23.5.26	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
G1110 520-12	平成 23.5.4	平成 23.5.20	平成 23.5.26	AC アダプター(ガスバーナー用) (エアーバーナー(ファン式)用:有限会社喜南鈴硝子(輸入事業者))	火災	工芸用ガスバーナー(ファン式)付属の当該ACアダプターをコンセントに接続していたところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 5 月 24 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 523-02	平成 23.1.17	平成 23.5.23	平成 23.6.2	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	新潟県		対策実施
G1110 524-04	平成 23.5.11	平成 23.5.24	平成 23.6.2	電気トースター	火災	火災報知器が鳴動したため、確認すると、当該電気トースター及び周辺が焼損する火災が発生。日常的に取扱説明書で禁止されている方法(焼き網の上に直に魚を置いて焼くこと)で使用し、飛び散った油や溜まった油に引火した可能性等も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 5 月 24 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
D2110 525-01	平成 23.5.21	平成 23.5.25	平成 23.6.2	ガスボンベ調整器 (製造者、型式、製造年:調査中)	火災	屋外でガスこんろを使用していたところ、当該ガスボンベと調整器の接続部付近から出火し、ガスボンベ等を焼損する火災が発生。原因は、消費者がガスボンベに調整器を取り付けた際、接続部の締め付けが十分でなかったため、当該接続部より漏えいしたガスに、こんろの火が引火したものと推定される。	新潟県	平成 23 年 5 月 25 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
E3110 525-01	平成 23.5.23	平成 23.5.25	平成 23.6.2	乗合バス	重傷1名 (80歳代)	当該バスが発車したところ、立っていた乗客1名が転倒し、右大腿骨頸部骨折の重傷。	京都府		対策実施
G1110 525-04	平成 23.5.19	平成 23.5.25	平成 23.6.2	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
G1110 525-15	平成 23.5.21	平成 23.5.25	平成 23.6.2	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110 526-01	平成 23.5.19	平成 23.5.26	平成 23.6.2	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		原因分析着手
G1110 526-03	平成 23.5.25	平成 23.5.26	平成 23.6.2	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 526-04	平成 23.5.22	平成 23.5.26	平成 23.6.2	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 526-05	平成 23.5.18	平成 23.5.26	平成 23.6.2	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 526-06	平成 23.5.13	平成 23.5.26	平成 23.6.2	バッテリー(携帯電話用)	火災	当該バッテリー及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析着手
G1110 526-07	平成 23.5.13	平成 23.5.26	平成 23.6.2	石油給湯機(RPH32K: TOTO株式会社(製造:東陶ユプロ株式会社(解散)))	火災	当該石油給湯機を使用中、当該製品を焼損し、周辺が汚損する火災が発生。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生、この漏れた灯油に引火して当該製品が焼損したと推定。	福岡県	平成 23 年 5 月 24 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	原因分析着手
D2110 527-01	平成 23.5.20	平成 23.5.27	平成 23.6.2	ガス瞬間湯沸器(開放式)(GW526A:松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社))	一酸化炭素中毒(死亡1名)	社宅において、1名が一酸化炭素中毒により死亡する事故が発生。原因は、換気扇が故障し、かつ換気口が目張りされた状態で給湯器を使用したことから、給排気不足により不完全燃焼が発生し、一酸化炭素を含む排気が屋内に滞留したものと推定される。	北海道	平成 23 年 5 月 30 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
G1110 527-01	平成 23.5.14	平成 23.5.27	平成 23.6.2	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、左フロントライト付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110 527-02	平成 23.1.18	平成 23.5.27	平成 23.6.2	ガスコンビネーションレンジ(都市ガス・LPガス両用)	火災	当該ガスコンビネーションレンジ(都市ガス・LPガス両用)のオープン庫内の臭いを消すため、小皿に少量の酢を入れ、電子レンジのスイッチを入れたところ、庫内から発煙・出火する火災が発生し、当該製品を焼損。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 2 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 527-03	平成 23.2.21	平成 23.5.27	平成 23.6.2	ガスコンビネーションレンジ(都市ガス用)(NE-BB88:松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	当該ガスコンビネーションレンジ(都市ガス用)のコンロで湯を沸かした後、しばらくして、発煙に気付き確認すると、当該製品下部から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損。事故以前からオープン機能が故障していた状況や、事故前日に当該製品のコンロで湯を沸かしていた際に、大量のふきこぼれが発生した状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 3 月 4 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 527-04	平成 23.3.5	平成 23.5.27	平成 23.6.2	電気トースター	火災	当該電気トースターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		原因分析着手
G1110 527-06	平成 23.4.20	平成 23.5.27	平成 23.6.2	温水式浴室暖房乾燥機(BV-Y33BP1L:東京ガス株式会社ブランド:型式 ABD-3301ACS):松下エコシステムズ株式会社(現 パナソニックエコシステムズ株式会社)	火災	当該温水式浴室暖房乾燥機の換気スイッチを入れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙、出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 5 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 527-07	平成 22.9.14	平成 23.5.27	平成 23.6.2	ガスコンビネーションレンジ(都市ガス用)(NE-BB88:松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	当該ガスコンビネーションレンジ(都市ガス用)下部のオープンレンジ部より発煙する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	平成 22 年 10 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 527-11	平成 23.5.23	平成 23.5.27	平成 23.6.2	普通乗用自動車	火災 (死亡1名)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		原因分析着手
G1110 527-12	平成 23.1.16	平成 23.5.27	平成 23.6.2	除湿乾燥機	火災	当該除湿乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析着手
E3110 528-01	平成 23.5.27	平成 23.5.28	平成 23.6.2	列車 (スーパーおおぞら14号:北海道旅客鉄道株式会社)	火災	当該列車が走行中に脱線して、トンネル内で停止し、火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道		対策実施
D2110 530-08	平成 23.5.28	平成 23.5.30	平成 23.6.9	ガス栓 (製造者、型番、製造時期:調査中)	火災	一般住宅において2口ガス栓の不使用側(ガスこんろにつながっていない側)の当該ガス栓を誤って開放したことによりガスが漏えいし、その際にガスこんろを操作したことから引火し、ゴムホース及び当該製品のつまみの一部を焼損する火災が発生。	愛知県	平成 23 年 5 月 30 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
G1115 30-03	平成 23.5.26	平成 23.5.30	平成 23.6.9	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
D2110 531-01	平成 23.5.28	平成 23.5.31	平成 23.6.9	ゴムホース (製造者及び型番:調査中、製造時期:1980年)	火災	路上において、物品販売のための屋台を設置準備中に、ガスボンベに接続した当該ゴムホースから漏えいしたガスに引火し、屋台の一部、街路樹、路上に駐輪していた自転車を焼損する火災が発生。原因は、ガスボンベに接続したゴムホースから漏えいしたガスに、衣類の静電気の火花が引火したものと推定される。	北海道	平成 23 年 5 月 31 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
G1110 531-02	平成 23.4.10	平成 23.5.31	平成 23.6.9	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析着手
D2110 601-01	平成 23.5.31	平成 23.6.1	平成 23.6.9	ガス瞬間湯沸器 (RUX-V2015W-E:リンナイ株式会社)	火災	共同住宅において、屋外に設置された当該ガス瞬間湯沸器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因は、給湯器内部のガス入口部の管に亀裂が確認されており、また、給湯器内部の基盤の配線の1本にショート跡があることから、当該亀裂部から漏えいしたガスに給湯器内部基盤の配線がショートした際に着火したものと推定される。	鹿児島県	平成 23 年 6 月 2 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
G1110 601-03	平成 23.4.30	平成 23.6.1	平成 23.6.9	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析着手
G1110 602-01	平成 23.5.26	平成 23.6.2	平成 23.6.9	石油給湯機 (IB-34F:株式会社長府製作所)	火災	異常に気付き確認すると、当該石油給湯機から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。事故前から調子が悪く、使用時に茶色の湯が出ていた状況も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	平成 23 年 6 月 7 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 602-02	平成 23.5.31	平成 23.6.2	平成 23.6.9	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110 602-03	平成 23.5.23	平成 23.6.2	平成 23.6.9	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110 603-04	平成 23.6.2	平成 23.6.3	平成 23.6.9	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
G1110 603-05	平成 23.5.30	平成 23.6.3	平成 23.6.9	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3110 606-01	平成 23.6.3	平成 23.6.6	平成 23.6.16	乗合バス	重傷 1 名 (60 歳代)	当該乗合バスが乗降扱い後、発車したところ、乗客が 1 名転倒し、頸椎骨折の重傷。	神奈川県		対策実施
G1110 606-01	平成 23.6.3	平成 23.6.6	平成 23.6.16	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 606-05	平成 23.6.5	平成 23.6.6	平成 23.6.16	ウォーターサーバー	火災	当該ウォーターサーバーを焼損する火災が発生。発火源も含め現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 606-06	平成 23.6.4	平成 23.6.6	平成 23.6.16	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 607-05	平成 23.2.22	平成 23.6.7	平成 23.6.16	石油給湯機付ふろがま (UKB-3300TX(F):株式会社コロナ)	火災	当該石油給湯機付ふろがまが焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	山形県	平成 23 年 3 月 11 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 608-04	不明	平成 23.6.8	平成 23.6.16	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
G1110 609-05	平成 23.5.24	平成 23.6.9	平成 23.6.16	オープンレンジ	火災	発煙に気付き確認すると、当該オープンレンジ及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の製品(ライター等)から出火したのかも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 6 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 610-02	平成 23.6.3	平成 23.6.10	平成 23.6.16	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 610-07	平成 23.4.29	平成 23.6.10	平成 23.6.16	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、パワーステアリング装置を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110 613-03	平成 23.6.6	平成 23.6.13	平成 23.6.23	LEDライト(車用)	火災	当該LEDライトを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110 613-06	平成 23.6.8	平成 23.6.13	平成 23.6.23	電気掃除機	火災	当該電気掃除機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 613-07	平成 23.6.9	平成 23.6.13	平成 23.6.23	ポータブルDVDプレーヤー (PDTV701i:フェーズ株式会社(輸入事業者))	火災	当該ポータブルDVDプレーヤー右側面から火花とともに発煙し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 6 月 17 日消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 613-08	平成 23.5.19	平成 23.6.13	平成 23.6.23	開放式ガス瞬間湯沸器 (LP ガス用) (YR532(大阪ガス株式会社ブランド:型式 33-063A):株式会社ハーманプロ(大阪ガス株式会社ブランド))	火災	当該開放式ガス瞬間湯沸器(LP ガス用)を使用後、異臭がしたため確認すると、当該製品より出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。長期間の使用により当該製品内に付着した油や埃に引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	平成 23 年 6 月 7 日消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
E3110 614-01	平成 23.3.11	平成 23.6.14	平成 23.6.23	タクシー	重傷 1 名	当該タクシーの運転手が車椅子の乗客を降車させようとしたところ、当該乗客が転倒し、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折、左脛骨高原骨折の重傷。	新潟県		対策実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2110 615-01	平成 23.6.12	平成 23.6.15	平成 23.6.23	ガス風呂釜 (型式:BFDP、製造年: 2007年11月、製造者: 高木産業株式会社)	火災	共同住宅において、浴室内に設置された当該ガス風呂釜の点火をしていたところ、漏えいしたガスに引火し、風呂釜、浴槽窓ガラス及び隣室のガラスを破損する爆発事故が発生。原因は、点火操作を繰り返したことにより未燃ガスが滞留し、点火時の火が引火したものと推定される。	山口県	平成 23年 6月 16日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
D2110 615-05	平成 23.6.15	平成 23.6.15	平成 23.6.23	ガス事業サービス (バルク貯槽(交換))	火災	共同住宅において、液化石油ガス販売事業者等の作業員が液化石油ガスのバルク貯槽の弁の交換作業を行っていたところ、ガスの漏えい火災が発生し、隣接する共同住宅及び自動車数台を延焼する火災が発生。原因等については、現在、調査中。	埼玉県	平成 23年 6月 17日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	原因分析着手
F1110 615-01	平成 23.5.31	平成 23.6.15	平成 23.6.23	普通乗用自動車	死亡 2名	当該普通乗用自動車が駐車場内に設置された車止め及びフェンスを乗り越えて河川に転落し、運転者及び同乗者の2名が死亡。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析着手
G1110 615-04	平成 23.6.7	平成 23.6.15	平成 23.6.23	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
D2110 617-01	平成 23.6.17	平成 23.6.17	平成 23.6.23	ガス栓 (型式:10mm フレキ U-L ネジガス栓、製造 時期:2004年11月、製 造者:調査中)	火災	台所キャビネット内の当該ガス栓のつまみが外れ、漏えいしたガスに引火してテーブルこんろ及びキャビネットの一部を焼損。	東京都	平成 23年 6月 20日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
E3110 617-01	平成 23.6.15	平成 23.6.17	平成 23.6.23	タクシー	死亡 1名	当該タクシーが走行中、対向車と正面衝突し、乗客 1名が胸などを打ち死亡。	熊本県		対策実施
E3110 617-02	平成 23.6.14	平成 23.6.17	平成 23.6.23	乗合バス	重傷 1名 (80歳代)	当該乗合バスがバス停で停車後、発車したところ、降車するため立っていた乗客が 1名転倒し、脊柱にヒビの入る重傷。	山口県		対策実施
E3110 617-03	平成 23.6.17	平成 23.6.17	平成 23.6.23	列車 (西日本鉄道株式会 社)	重傷 1名	走行中の当該列車の天井から火花が発生し、乗客 1名が火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	福岡県		対策実施
G1110 617-07	平成 23.6.9	平成 23.6.17	平成 23.6.23	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110 617-08	平成 23.6.15	平成 23.6.17	平成 23.6.23	石油ストーブ(赤外線ヒーター)	火災	当該石油ストーブ(赤外線ヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 617-09	平成 23.4.11	平成 23.6.17	平成 23.6.23	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県		原因分析着手
G1110 617-10	平成 23.1.7	平成 23.6.17	平成 23.6.23	ノートパソコン (PC-LT7000D:NECパ ーソナルプロダクツ株式 会社)	火災	異臭がしたため確認すると、当該ノートパソコンのバッテリーが焼損し、周辺が汚損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	平成 23年 1月 21日消費生活活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 620-01	平成 23.6.8	平成 23.6.20	平成 23.6.30	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 620-04	平成 23.2.25	平成 23.6.20	平成 23.6.30	カセットこんろ (CB-AP-8:株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド))	火災	当該カセットこんろ及び周辺が焼損する火災が発生。取扱説明書で禁止している保管状態(当該製品にカセットボンベを装着したまま)であった状況も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	平成 23 年 6 月 24 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 620-05	平成 23.6.18	平成 23.6.20	平成 23.6.30	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析着手
D2110 621-01	平成 23.6.20	平成 23.6.21	平成 23.6.30	ガス瞬間湯沸器 (33-062(開放燃焼式):大阪ガス株式会社)	火災	当該ガス瞬間湯沸器を点火するため、何度か点火操作を繰り返したところ炎が当該製品の外に広がり、当該製品の前面カバー及びカーテンの一部を焼損、窓ガラスも一部ひび割れが生じた。この地域のガスマン内に流れ込んだ水によりガス圧が上昇し、点火操作により異常着火したと思われる。	京都府	平成 23 年 6 月 20 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
G1110 621-05	平成 23.5.30	平成 23.6.21	平成 23.6.30	誘導灯	火災	当該誘導灯を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		原因分析着手
E3110 622-01	平成 23.6.15	平成 23.6.22	平成 23.6.30	タクシー	重傷 1 名	当該タクシーが走行中に、乗合バスと接触し、そのはずみで店舗等に接触後、フェンスに衝突。乗客 1 名が手首(尺骨)骨折の重傷。	北海道		対策実施
G1110 622-06	平成 23.6.21	平成 23.6.22	平成 23.6.30	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 622-07	平成 23.6.19	平成 23.6.22	平成 23.6.30	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 623-07	平成 23.1.23	平成 23.6.23	平成 23.6.30	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析着手
G1110 623-09	平成 23.6.19	平成 23.6.23	平成 23.6.30	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 623-10	平成 23.5.25	平成 23.6.23	平成 23.6.30	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110 623-11	平成 23.6.22	平成 23.6.23	平成 23.6.30	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110 623-12	平成 23.5.27	平成 23.6.23	平成 23.6.30	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		原因分析着手
E2110 624-01	平成 23.4.4	平成 23.6.24	平成 23.6.30	滑降系遊具(すべり台)	重傷 1 名	当該滑降系遊具(すべり台)の、天板の床板と手摺の取り付け枠とのあわせ目に指をかけた状態で滑り面に足を出したところ、当該遊具から滑落し、右手中指と薬指を複雑骨折の重傷。	福岡県		対策実施
G1110 624-02	平成 23.6.3	平成 23.6.24	平成 23.6.30	給湯ボイラー	火災	当該給湯ボイラーの煙突部から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	長野県		原因分析着手
G1110 624-03	平成 23.6.18	平成 23.6.24	平成 23.6.30	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		原因分析着手
G1110 624-10	平成 23.5.17	平成 23.6.24	平成 23.6.30	電子レンジ	火災	当該電子レンジの内部から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 624-11	平成 23.6.18	平成 23.6.24	平成 23.6.30	ノートパソコン	火災	当該ノートパソコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 627-02	平成 23.6.20	平成 23.6.27	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手
G1110 627-04	平成 23.6.19	平成 23.6.27	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		原因分析着手
G1110 627-05	平成 23.6.19	平成 23.6.27	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析着手
G1110 628-01	平成 23.6.23	平成 23.6.28	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県		原因分析着手
G1110 628-02	平成 23.4.27	平成 23.6.28	平成 23.7.7	空気圧縮機	火災	当該空気圧縮機及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成 23 年 5 月 24 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 628-03	平成 23.6.17	平成 23.6.28	平成 23.7.7	携帯型音楽プレーヤー (機種・型式:MA 005J/A、事業者名:有 限会社アップルジャパ ンホールディングス(輸 入事業者))	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを他社製の充電器に接続して充電中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成 23 年 7 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないもの ※平成 22 年 8 月 11 日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡	原因分析着手
G1110 628-04	平成 23.6.15	平成 23.6.28	平成 23.7.7	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析着手
G1110 629-01	平成 23.6.1	平成 23.6.29	平成 23.7.7	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析着手
G1110 629-04	平成 23.6.28	平成 23.6.29	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析着手
G1110 629-05	平成 23.6.12	平成 23.6.29	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県		原因分析着手
G1110 629-06	平成 23.6.12	平成 23.6.29	平成 23.7.7	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
G1110 629-09	平成 23.6.27	平成 23.6.29	平成 23.7.7	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		原因分析着手
G1110 629-10	平成 23.6.23	平成 23.6.29	平成 23.7.7	灯油焚ふろがま(まき兼用)	火災	当該灯油焚ふろがま(まき兼用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県		原因分析着手
G1110 629-11	平成 23.6.28	平成 23.6.29	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
B3110 630-01	—	平成 23.6.30	平成 23.7.7	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成 22年12月7日以前に 販売されたもの):株式 会社悠香)	—	平成22年10月に小麦加水分解物を含有する医薬部外品・化粧品の使用における全身性アレルギーに関する注意喚起、副作用報告の徹底等を通知していたところ、当該石鹼(小麦加水分解物を含有する旧製品)の使用において、小麦含有食品を摂取してその後に運動した際に運動誘発性アレルギーを発症したとする副作用(生命・身体への重大な健康被害が発生するおそれがあるものを含む。)に係る報告が集積したことから、平成23年5月20日より製造販売業者が製品の自主回収を開始。	—	製造販売業者が平成23年5月20日より当該石鹼(小麦加水分解物を含有する旧製品)の自主回収を実施	対策実施
D2110 630-01	平成 23.6.20	平成 23.6.30	平成 23.7.7	ガスこんろ(製造者、型式:調査中)	一酸化炭素中毒 (軽症1名)	飲食店において、当該ガスこんろを使って食事をしてきた客者1名が一酸化炭素中毒(軽症)とみられる症状により、病院に搬送され治療を受ける事故が発生。原因は、過去に行われたエアコンの設置工事により換気口が塞がれていたことから換気が不十分となったことに加え、業務用ガスこんろの空気量の調整不良により不完全燃焼を起こしたものと推定。	東京都	平成23年7月1日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
D2110 630-02	平成 23.6.24	平成 23.6.30	平成 23.7.7	2口ヒューズガス栓(右:ホースエンド型、左:迅速継手用)(製造者、型式:調査中)	火災 (軽症1名)	ガスこんろに点火しようとしたところ、漏えいしていたガスに引火し、当該ガス栓等を焼損する火災事故が発生。原因は、台所に設置された2口ガス栓の未使用側を誤って開放し、当該ガス栓に付けられていた汚れ防止の保護キャップの隙間から漏えいしたガスにガスこんろの点火の火が引火したためと推定。	熊本県	平成23年7月1日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
E3110 630-01	平成 23.6.30	平成 23.6.30	平成 23.7.7	乗合バス	重傷1名 (80歳代)	当該乗合バスがバス停から発車する際に、降車しようとしていた乗客が転倒し、肩の骨を骨折する重傷。	東京都		対策実施
G1110 630-05	平成 23.6.21	平成 23.6.30	平成 23.7.7	エアコン(室外機) (RAC-22FWJK:株式会 社日立製作所(現 日 立アプライアンス株式会 社))	火災	当該エアコン(室外機)を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年7月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
G1110 630-08	平成 23.6.19	平成 23.6.30	平成 23.7.7	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析着手
G1110 630-09	平成 23.6.5	平成 23.6.30	平成 23.7.7	電気冷蔵庫	火災	発煙に気づき確認すると、当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。当該製品の周囲に衣類が置かれ、放熱が妨げられていた状況及び半年前から当該製品の冷却性能が落ちていた状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成23年7月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
D2110 701-01	平成 23.6.30	平成 23.7.1	平成 23.7.7	ゴム管 (製造者、型式:不明)	火災 (重傷1名)	一般住宅において、漏えいしていたガスに引火し、1名が重傷(火傷)を負う火災が発生。原因は、ガスこんろに接続された当該ゴム管からガスが漏えいし、何らかの火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	北海道	平成23年7月4日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1110 701-02	平成 23.6.30	平成 23.7.1	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 701-06	平成 23.5.22	平成 23.7.1	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 701-08	平成 23.6.21	平成 23.7.1	平成 23.7.7	電力変換装置(車両積載用インバーター)	火災	当該電力変換装置(車両積載用インバーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 701-12	平成 22.2.1	平成 23.7.1	平成 23.7.7	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1110 701-16	平成 22.8.18	平成 23.7.1	平成 23.7.7	扇風機	火災	当該扇風機を使用中、その場を離れ戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成 22 年 9 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 701-17	平成 22.4.8	平成 23.7.1	平成 23.7.7	パワーアンプ	火災	当該パワーアンプ内のコンデンサ部分から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1110 701-23	平成 23.1.27	平成 23.7.1	平成 23.7.7	消火器格納箱	重傷 1 名	当該消火器格納箱から消火器を取り出そうとしたところ、右手の甲、薬指の付け根を裂傷。現在、原因を調査中。	石川県		追跡確認未了
G1110 704-02	平成 23.6.27	平成 23.7.4	平成 23.7.14	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 704-03	平成 23.6.23	平成 23.7.4	平成 23.7.14	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 7 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 704-07	平成 23.7.4	平成 23.7.4	平成 23.7.14	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 705-02	平成 23.6.26	平成 23.7.5	平成 23.7.14	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1110 705-04	平成 23.6.26	平成 23.7.5	平成 23.7.14	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了
G1110 705-05	平成 22.10.15	平成 23.7.5	平成 23.7.14	ウォーターサーバー	火災	当該ウォーターサーバー及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成 22 年 11 月 5 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 706-04	平成 23.6.30	平成 23.7.6	平成 23.7.14	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	香川県		追跡確認未了
G1110 706-08	平成 23.6.14	平成 23.7.6	平成 23.7.14	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
G1110 706-10	平成 23.6.24	平成 23.7.6	平成 23.7.14	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1110 707-01	平成 23.5.21	平成 23.7.7	平成 23.7.14	携帯電話機用電池パック(42KYUAA:京セラ株式会社)	火災	当該携帯電話機用電池パックを充電していたところ、異音とともに発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損。事故原因は、当該製品に外部から力が加わった際に電池の内部に微細な損傷が生じ、その後の充放電の繰り返しにおいて損傷が拡大して電池の内部でショートが発生し、当該製品が異常発熱したことによるものと推定。	東京都	平成 23 年 6 月 7 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
G1110 707-02	平成 23.4.22	平成 23.7.7	平成 23.7.14	観賞魚用ヒーター	火災	当該観賞魚用ヒーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 707-03	平成 23.5.23	平成 23.7.7	平成 23.7.14	車両用蓄電器	火災	当該車両用蓄電器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 707-04	平成 23.6.5	平成 23.7.7	平成 23.7.14	電気洗濯機 (V454:ボッシュ株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気洗濯機を使用中、異音・異臭と共に発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 7 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 707-05	平成 23.5.9	平成 23.7.7	平成 23.7.14	電気こんろ	火災	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 707-06	平成 23.5.27	平成 23.7.7	平成 23.7.14	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 6 月 21 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 707-07	平成 23.6.29	平成 23.7.7	平成 23.7.14	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		追跡確認未了
G1110 707-09	平成 23.7.1	平成 23.7.7	平成 23.7.14	ガスストーブ	火災	当該ガスストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県		追跡確認未了
G1110 707-10	平成 23.7.5	平成 23.7.7	平成 23.7.14	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 707-12	平成 23.1.5	平成 23.7.7	平成 23.7.14	石油ストーブ(開放式) (RSK-272:株式会社トヨミ)	火災	建物が全焼する火災が発生。現場に当該石油ストーブ(開放式)があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	平成 23 年 1 月 21 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 707-16	平成 22.7.5	平成 23.7.7	平成 23.7.14	車両用蓄電器	火災	当該車両用蓄電器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 707-17	平成 22.12.16	平成 23.7.7	平成 23.7.14	車両用蓄電器	火災	当該車両用蓄電器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 707-19	平成 23.7.3	平成 23.7.7	平成 23.7.14	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 707-20	平成 23.6.29	平成 23.7.7	平成 23.7.14	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 708-02	平成 23.7.3	平成 23.7.8	平成 23.7.14	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		追跡確認未了
G1110 708-05	平成 23.7.4	平成 23.7.8	平成 23.7.14	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1110 708-08	平成 23.7.7	平成 23.7.8	平成 23.7.14	エアコン(室内機)	火災	当該エアコン(室内機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1110 708-09	平成 23.5.13	平成 23.7.8	平成 23.7.14	ガスふろがま用バーナー (LP ガス用) (TA-097UET:株式会社世田谷製作所)	火災	当該ガスふろがま用バーナー(LP ガス用)を使用後、異音が生じたため確認すると、当該製品が組み込まれたガスふろがまから出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。事故の原因は、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと推定。	兵庫県	平成 23 年 5 月 31 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110708-10	平成 23.1.3	平成 23.7.8	平成 23.7.14	電気ストーブ(カーボンヒーター) (UHC-3T:燦坤日本電器株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を使用中、その場を離れたところ、当該製品から出火する火災が発生し、一戸建て2階部分が全焼。事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至ったものと推定。	岩手県	平成 23 年 2 月 8 日及び 2 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
E3110711-01	平成 23.7.10	平成 23.7.11	平成 23.7.22	乗合バス	重傷 1 名(50 歳代)	当該乗合バスが走行中に減速したところ、乗客 1 名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	兵庫県		追跡確認未了
G1110711-02	平成 23.6.25	平成 23.7.11	平成 23.7.22	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1110711-03	平成 23.7.6	平成 23.7.11	平成 23.7.22	ポータブルDVDプレーヤー	火災	当該ポータブルDVDプレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110711-08	平成 23.6.28	平成 23.7.11	平成 23.7.22	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了
G1110711-10	平成 23.7.7	平成 23.7.11	平成 23.7.22	エアコン(室内機)	火災	当該エアコン(室内機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1110712-02	平成 23.7.8	平成 23.7.12	平成 23.7.22	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
G1110712-04	平成 23.7.9	平成 23.7.12	平成 23.7.22	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		追跡確認未了
G1110712-05	平成 23.7.5	平成 23.7.12	平成 23.7.22	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110712-06	平成 23.7.10	平成 23.7.12	平成 23.7.22	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110712-08	平成 23.7.7	平成 23.7.12	平成 23.7.22	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1110712-11	平成 23.1.27	平成 23.7.12	平成 23.7.22	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成 23 年 2 月 15 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110713-04	平成 23.7.4	平成 23.7.13	平成 23.7.22	エアコン(室内機)	火災	当該エアコン(室内機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県		追跡確認未了
E3110714-01	平成 23.7.13	平成 23.7.14	平成 23.7.22	乗合バス	重傷 1 名(80 歳代)	当該乗合バスがバス停にて降車扱いを終えて発車したところ、乗客 1 名が転倒し、左骨盤を骨折の重傷。	和歌山県		追跡確認未了
G1110714-01	平成 23.6.28	平成 23.7.14	平成 23.7.22	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110714-09	平成 23.7.13	平成 23.7.14	平成 23.7.22	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県		追跡確認未了
G1110714-10	平成 23.5.20	平成 23.7.14	平成 23.7.22	ガスこんろ(LP ガス用) (ハオ S630VCTS(DB): リンナイ株式会社)	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該ガスこんろがあった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福井県	平成 23 年 7 月 22 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 715-01	平成 23.7.6	平成 23.7.15	平成 23.7.22	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。電源コードを切断し、屋内配線に接続する改造がされていた状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成 23 年 7 月 22 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3110 719-01	平成 23.7.16	平成 23.7.19	平成 23.7.28	運輸サービス(乗合バス)	重体 1 名(70 歳代)	当該乗合バスがバス停に停車するため減速したところ、乗客 1 名が転倒し、重体。	鹿児島県		追跡確認未了
G1110 719-03	平成 23.7.17	平成 23.7.19	平成 23.7.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		追跡確認未了
G1110 719-04	平成 23.7.10	平成 23.7.19	平成 23.7.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルームから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1110 719-05	平成 23.7.12	平成 23.7.19	平成 23.7.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1110 719-06	平成 23.7.15	平成 23.7.19	平成 23.7.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 719-08	平成 23.7.13	平成 23.7.19	平成 23.7.28	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		追跡確認未了
G1110 719-09	平成 23.7.17	平成 23.7.19	平成 23.7.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 719-10	平成 23.7.5	平成 23.7.19	平成 23.7.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1110 721-04	平成 23.7.14	平成 23.7.21	平成 23.7.28	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
G1110 721-07	平成 23.4.25	平成 23.7.21	平成 23.7.28	ガス給湯器	火災	当該ガス給湯器から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
D2110 722-01	平成 23.7.6	平成 23.7.22	平成 23.7.28	ガスこんろ(ビルトインこんろ)(RBR-450ED:リンナイ株式会社)	火災	当該ガスこんろ(ビルトインこんろ)で調理中、当該製品のバーナーツマミ部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	和歌山県	平成 23 年 7 月 22 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成 23 年 7 月 22 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
G1110 722-04	平成 23.6.20	平成 23.7.22	平成 23.7.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県		追跡確認未了
G1110 722-05	平成 23.7.13	平成 23.7.22	平成 23.7.28	換気扇(トイレ用)	火災	当該換気扇(トイレ用)から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1110 722-06	平成 23.7.16	平成 23.7.22	平成 23.7.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1110 722-07	平成 23.7.18	平成 23.7.22	平成 23.7.28	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1110 722-08	平成 23.7.16	平成 23.7.22	平成 23.7.28	軽自動車	火災	当該軽自動車焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 722-09	平成 23.7.16	平成 23.7.22	平成 23.7.28	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1110 722-11	平成 23.7.10	平成 23.7.22	平成 23.7.28	石油給湯機(OX310Y:株式会社ノーリツ)	火災	当該石油給湯機を使用中、熱湯が出ないため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。排気トップ(排気筒)の直上部に屋根が設けられていた状況も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	平成 23 年 7 月 22 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 722-13	平成 23.7.19	平成 23.7.22	平成 23.7.28	エアコン(室内機)	火災	当該エアコン(室内機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
D2110 725-01	平成 23.7.24	平成 23.7.25	平成 23.8.4	ガス瞬間湯沸器(開放式)(製造者、型式:調査中)	火災	当該ガス瞬間湯沸器(開放式)の前蓋の一部を焼損する火災が発生。ガス栓からゴム管を約10m延長し、途中に三又接続具(規格外材料)を使用して、一口こんろと湯沸器に分岐させていた。一口こんろと三又接続具との接合部が何らかの原因で破損。破損箇所からガスが漏れ出し、その状態で湯沸器を使用したために、その火花が漏れ出したガスに引火、焼損に至ったものと推定されるが、現在、原因を調査中。	京都府	平成 23 年 7 月 25 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1110 725-06	平成 23.7.19	平成 23.7.25	平成 23.8.4	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	平成 23 年 8 月 2 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 725-07	平成 23.7.20	平成 23.7.25	平成 23.8.4	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 725-08	平成 23.7.13	平成 23.7.25	平成 23.8.4	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1110 725-09	平成 23.7.22	平成 23.7.25	平成 23.8.4	電気洗濯乾燥機(AW-80VBE2:東芝ホームアプライアンス株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気洗濯乾燥機を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岐阜県	平成 23 年 8 月 2 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 725-13	平成 23.7.24	平成 23.7.25	平成 23.8.4	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	当該パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1110 725-17	平成 23.3	平成 23.7.25	平成 23.8.4	加湿器(KA-G35SX:東芝ホームテクノ株式会社(輸入事業者))	火災	当該加湿器を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 7 月 26 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 725-18	平成 23.7.14	平成 23.7.25	平成 23.8.4	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
E3110 726-01	平成 23.6.24	平成 23.7.26	平成 23.8.4	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスがバス停に停車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、左恥骨骨折の重傷。	北海道		追跡確認未了
G1110 726-01	平成 23.7.24	平成 23.7.26	平成 23.8.4	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1110 727-01	平成 23.7.24	平成 23.7.27	平成 23.8.4	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1110 727-03	平成 23.7.25	平成 23.7.27	平成 23.8.4	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 727-08	平成 23.7.26	平成 23.7.27	平成 23.8.4	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 727-09	平成 23.7.25	平成 23.7.27	平成 23.8.4	携帯型電気冷温庫 (EZ-12:大自工業株式会社(輸入事業者))	火災	当該携帯型電気冷温庫から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	奈良県	平成 23 年 7 月 29 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
G1110 727-10	平成 23.5.27	平成 23.7.27	平成 23.8.4	石油ストーブ(開放式) (RS-H299E:株式会社トヨトミ)	火災	当該石油ストーブ(開放式)を点火後、しばらくすると火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損。現在、原因を調査中。	宮城県	平成 23 年 6 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 728-12	平成 23.6.22	平成 23.7.28	平成 23.8.4	エアコン(室内機) (RAS-406LDR:東芝キヤリア株式会社)	火災	当該エアコン(室内機)を使用中、異音とともに発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質又は当該製品内部で発生した結露水が浸入・付着することによって、トラッキング現象が生じ、発煙に至ったものと推定。	岡山県	平成 23 年 7 月 5 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
G1110 729-04	平成 23.7.25	平成 23.7.29	平成 23.8.4	消火器	重傷 1 名	屋外に置いていた当該消火器を片付けようとしたところ破裂し、右下腹部打撲、右手手掌切創、左鎖骨骨折の重傷。現在、原因を調査中。	鹿児島県		追跡確認未了
G1110 729-06	平成 23.7.17	平成 23.7.29	平成 23.8.4	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
E3110 801-01	平成 23.7.31	平成 23.8.1	平成 23.8.11	運輸サービス(貸切バス)	火災	運行中の当該貸切バスにおいて、異常に気付いたため確認したところ、当該貸切バスから出火しており、その後全焼。現在、原因を調査中。	愛媛県		追跡確認未了
G1110 801-04	平成 23.6.29	平成 23.8.1	平成 23.8.11	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1110 801-05	平成 23.7.28	平成 23.8.1	平成 23.8.11	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県		追跡確認未了
G1110 801-06	平成 23.7.16	平成 23.8.1	平成 23.8.11	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1110 801-08	平成 23.7.26	平成 23.8.1	平成 23.8.11	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 801-15	平成 23.4.10	平成 23.8.1	平成 23.8.11	IH調理器	火災	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1110 801-16	平成 23.7.20	平成 23.8.1	平成 23.8.11	IH調理器	火災	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1110 802-04	不明	平成 23.8.2	平成 23.8.11	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1110 802-07	平成 23.6.19	平成 23.8.2	平成 23.8.11	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
A2110 803-01	平成 23.7.31	平成 23.8.3	平成 23.8.11	行政サービス(一般に開放されていた小学校のプール)	死亡 1 名	一般に開放されていた当該プールに沈んでいる児童を発見。意識不明の状態での病院へ救急搬送されたが、翌日死亡が確認。現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2110 803-01	平成 23.8.2	平成 23.8.3	平成 23.8.11	ガス瞬間湯沸器	火災	当該ガス瞬間湯沸器下方から出火し、台所の壁の一部等を焼損する事故が発生。当該製品の着火不良により当該瞬間湯沸器内部に滞留した液化石油ガスに着火し、出火したものと推定されるが、現在、原因を調査中。	長野県	平成 23 年 8 月 4 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1110 803-02	平成 23.7.31	平成 23.8.3	平成 23.8.11	エアコン(室内機)	火災	当該エアコン(室内機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県		追跡確認未了
G1110 803-05	平成 23.6.27	平成 23.8.3	平成 23.8.11	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。事故前日、当該製品が作動しなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県	平成 23 年 7 月 8 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 803-08	平成 23.7.28	平成 23.8.3	平成 23.8.11	除湿機	火災	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 803-10	平成 23.1.18	平成 23.8.3	平成 23.8.11	石油温風暖房機(開放式)(FH-554DXR:株式会社コロナ)	火災	当該製品を点火してしばらくして火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 2 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 804-02	平成 23.8.2	平成 23.8.4	平成 23.8.11	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1110 804-03	平成 23.7.29	平成 23.8.4	平成 23.8.11	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 804-05	平成 23.8.2	平成 23.8.4	平成 23.8.11	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1110 804-06	平成 23.5.23	平成 23.8.4	平成 23.8.11	除湿機	火災	当該除湿機を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	山形県	平成 23 年 6 月 7 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 804-08	平成 23.7.15	平成 23.8.4	平成 23.8.11	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		追跡確認未了
B2110 805-01	平成 23.7.13	平成 23.8.5	平成 23.8.11	医療サービス(病院)	重傷 1 名	手術創を閉創しようとした際、一部出血を認めたため、電気メスを使用したところ、創の上に置いていたアルコールを含んだガーゼに引火し、創正面に熱傷を負う重傷。	東京都		追跡確認未了
E3110 805-01	平成 23.7.29	平成 23.8.5	平成 23.8.11	運輸サービス(タクシー)	重傷 1 名	当該タクシーが走行中、道路左側から当該タクシー前方に男性が飛び出してきたため、減速したところ、乗客 1 名が第六頸椎骨折の重傷。	北海道		追跡確認未了
G1110 805-01	平成 23.2.7	平成 23.8.5	平成 23.8.11	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 805-02	平成 23.1.5	平成 23.8.5	平成 23.8.11	蓄熱式電気暖房器	火災 死亡 2 名	当該蓄熱式電気暖房器及び周辺が焼損し、2名が死亡する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 1 月 21 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 805-07	平成 23.7.9	平成 23.8.5	平成 23.8.11	ガス栓	火災	当該ガス栓を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了
G1110 805-09	平成 23.7.15	平成 23.8.5	平成 23.8.11	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2110 808-03	平成 23.8.6	平成 23.8.8	平成 23.8.18	ガスボンベ (製造者、型式:調査中)	火災 重傷 1 名、軽傷 3 名	当該ガスボンベから漏えいしたガスに引火し、1名が重傷、3名が軽傷を負う火災が発生。原因は、質量販売によるガスボンベから漏えいしたガスに引火したものと推定されるが、現在、調査中。	静岡県	平成 23 年 8 月 10 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
E3110 808-01	平成 23.8.8	平成 23.8.8	平成 23.8.18	運輸サービス(貸切バス)	火災	運行中の当該貸切バスにおいて、車体後部からの煙に気付いたため、確認したところ、当該貸切バスのエンジンルーム付近から出火し、車体後部を焼損。現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 808-05	平成 23.8.7	平成 23.8.8	平成 23.8.18	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了
G1110 808-06	平成 23.8.5	平成 23.8.8	平成 23.8.18	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了
G1110 808-14	平成 23.8.8	平成 23.8.8	平成 23.8.18	エアコン (RAS-406LDR:東芝キヤリア株式会社)	火災	当該エアコンを使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着し、さらに当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回りこんだことによつて、トラッキング現象が生じ、発煙に至ったものと推定。	愛知県	平成 23 年 8 月 16 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
B1110 809-02	平成 23.8.1	平成 23.8.9	平成 23.8.18	給食施設にて提供された食事	重症 2 名 軽症 10 名	当該給食施設にて提供された食事を喫食したところ、腹痛、嘔吐、発熱等の症状。2 名が重症、10 名が軽症。病因物質は腸管出血性大腸菌 O157 及び O145。	栃木県		追跡確認未了
D2110 809-01	平成 23.8.6	平成 23.8.9	平成 23.8.18	業務用めんゆで器 (MRF-056(開放燃焼式):株式会社マルゼン)	一酸化炭素中毒	飲食店(来客中)の従業員1名が体調の不調を訴え、病院にて診察を受けたところ、一酸化炭素中毒の疑いがあると診断。使用していた当該業務用めんゆで器の排気から高濃度の一酸化炭素が検出されたことから、当該機器から発生した排気により一酸化炭素中毒に至った可能性があるが、現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 8 月 9 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
D2110 809-03	平成 23.8.7	平成 23.8.9	平成 23.8.18	ガスこんろ (RSB-306SV:リンナイ株式会社)	火災	当該ガスこんろを点火したところ、ゴム管から漏えいしたと思われるガスに引火し、1名が軽傷を負う火災が発生。原因は、当該製品のガス接続口とゴム管が接続されていなかったことから、元栓を開けた際、ゴム管からガスが漏えいし、当該製品の点火操作による火花により着火したものと推定されるが、現在、調査中。	香川県	平成 23 年 8 月 10 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
E3110 809-01	平成 23.5.13	平成 23.8.9	平成 23.8.18	運輸サービス(乗合バス)	重傷 1 名 (90 歳代)	当該乗合バスが発車したところ乗客 1 名が転倒し、腰椎骨折の重傷。	長野県		追跡確認未了
G1110 809-06	平成 23.8.6	平成 23.8.9	平成 23.8.18	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県		追跡確認未了
G1110 809-11	平成 23.7.29	平成 23.8.9	平成 23.8.18	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
B1110 810-01	平成 23.8.6	平成 23.8.10	平成 23.8.18	集卵包装販売業者が販売した卵	死亡 1 名 軽症 2 名	当該業者が販売した卵を自宅で喫食したところ、下痢、腹痛、嘔吐、脱力感、嘔気等の症状。1 名が死亡、2 名が軽傷。病因物質はサルモネラ属菌。	宮崎県	※賞味期限が平成 23 年 8 月 22 日までの全品を自主回収中	追跡確認未了
G1110 810-01	平成 23.7.19	平成 23.8.10	平成 23.8.18	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 810-02	平成 23.8.7	平成 23.8.10	平成 23.8.18	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1110 810-04	平成 23.8.8	平成 23.8.10	平成 23.8.18	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 810-10	平成 23.8.8	平成 23.8.10	平成 23.8.18	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 810-11	平成 23.8.2	平成 23.8.10	平成 23.8.18	除湿乾燥機 (RV-HA60 型:象印マホービン株式会社(輸入事業者))	火災	当該除湿乾燥機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 8 月 16 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3110 811-01	平成 23.8.10	平成 23.8.11	平成 23.8.18	運輸サービス(タクシー)	重傷 1 名	当該タクシーが走行中、交差点において乗用自動車と衝突し、乗客 1 名が左上腕部骨折の重傷。	富山県		追跡確認未了
G1110 811-01	平成 23.8.3	平成 23.8.11	平成 23.8.18	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了
G1110 811-02	平成 23.8.6	平成 23.8.11	平成 23.8.18	IH調理器	火災	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 811-05	平成 23.8.10	平成 23.8.11	平成 23.8.18	扇風機	火災	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 811-11	平成 23.8.10	平成 23.8.11	平成 23.8.18	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1110 811-12	平成 23.6.23	平成 23.8.11	平成 23.8.18	ルーター(パソコン周辺機器) (RT-200KI:沖電気工業株式会社(輸入事業者))	火災	当該ルーター(パソコン周辺機器)及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 7 月 5 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないもの ※リコールを実施	追跡確認未了
G1110 811-14	平成 23.6.4	平成 23.8.11	平成 23.8.18	アイロン	火災	当該アイロンから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 811-15	平成 23.6.21	平成 23.8.11	平成 23.8.18	電気洗濯機 (HSW-50S3:三洋ハイアール株式会社(現ハイアールジャパンセールス株式会社)(輸入事業者))	火災	当該電気洗濯機から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入し、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、発煙に至ったものと推定。	東京都	平成 23 年 7 月 5 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
G1110 811-16	平成 23.7.10	平成 23.8.11	平成 23.8.18	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該携帯型音楽プレーヤーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 811-18	平成 23.6.19	平成 23.8.11	平成 23.8.18	電気冷蔵庫 (SJ-23B-H:シャープ株式会社(輸入事業者))	火災	異臭がしたため確認すると、当該電気冷蔵庫から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 7 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 811-19	平成 23.5.31	平成 23.8.11	平成 23.8.18	電気冷蔵庫 (SJ-E30B:シャープ株式会社)	火災	発煙に気付き確認すると、当該電気冷蔵庫の内部部品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 6 月 14 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 811-20	平成 23.6.30	平成 23.8.11	平成 23.8.18	レギュレーター(扇風機用)	火災	小学校の教室内に設置した、当該レギュレーター(扇風機用)と他のレギュレーター1台にそれぞれ扇風機2台を接続して使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。強の状態ではか作動しなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 7 月 15 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 811-21	平成 23.5.14	平成 23.8.11	平成 23.8.18	電気こんろ (HK-1102(株式会社日立ハウステック製ミニキッチン「KM-903D」に組み込まれたもの):松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	当該電気こんろ及び周辺が焼損する火災が発生。原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の近くに置かれていた可燃物に引火したものと推定。	東京都	平成 23 年 5 月 31 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
G1110 811-22	平成 23.6.11	平成 23.8.11	平成 23.8.18	電気衣類乾燥機 (WTL4310:ボッシュ株式会社(輸入事業者))	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 7 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
D2110 812-01	平成 23.8.10	平成 23.8.12	平成 23.8.18	ガスこんろ (RT-550GF-L:リンナイ株式会社)	火災	当該ガスこんろを点火したところ、ゴム管から漏えいしたガスに引火し、共同住宅が全焼する火災が発生。原因は、当該ガスこんろのガス接続口とゴム管が接続されていなかったことから、元栓を開けた際、ゴム管からガスが漏えいし、ガスこんろの点火操作による火花により着火したものと推定されるが、現在、調査中。	鹿児島県	平成 23 年 8 月 12 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
E3110 812-01	平成 23.8.11	平成 23.8.12	平成 23.8.18	運輸サービス(乗合バス)	重傷 1 名 (80 歳代)	当該乗合バスが降車扱いのため停車したところ、降車しようとしていた乗客 1 名が転倒し、右上腕骨頸部骨折の重傷。	大阪府		追跡確認未了
E3110 812-02	平成 23.8.11	平成 23.8.12	平成 23.8.18	運輸サービス(乗合バス)	火災	運行中の当該乗合バスにおいて、異常に気付いたため確認したところ、エンジンルームから発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	山形県		追跡確認未了
E3110 812-03	平成 23.8.5	平成 23.8.12	平成 23.8.18	運輸サービス(乗合バス)	重傷 1 名 (70 歳代)	当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後発車したところ、乗客 1 名が転倒し、腰骨骨折の重傷。	大分県		追跡確認未了
G1110 812-02	平成 23.7.26	平成 23.8.12	平成 23.8.18	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のパワーウィンドウスイッチパネルから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1110 812-08	平成 23.8.9	平成 23.8.12	平成 23.8.18	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
B1110 815-03	平成 23.8.2	平成 23.8.15	平成 23.8.25	介護施設で調理、提供された食事	死亡 1 名 軽症 10 名	当該介護施設にて提供された食事を喫食したところ、下痢、腹痛の症状。1 名が死亡、10 名が軽症。病因物質は腸管出血性大腸菌 O157。	千葉県		追跡確認未了
G1110 815-02	平成 23.7.27	平成 23.8.15	平成 23.8.25	エアコン (RAS-632SDR:東芝キヤリア株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社))	火災	当該エアコンを使用中、当該製品の内部部品が焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 8 月 5 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 815-03	平成 23.7.30	平成 23.8.15	平成 23.8.25	電気湯沸器	火災	当該電気湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1110 815-05	不明	平成 23.8.15	平成 23.8.25	扇風機	火災	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1110 815-07	平成 23.8.11	平成 23.8.15	平成 23.8.25	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
D2110 816-01	平成 23.8.14	平成 23.8.16	平成 23.8.25	単段低圧調整器 (SKL-5A:桂精機製作所)	火災 軽傷 1 名	レンジフードのランプのスイッチを入れたところ、ガス栓から漏えいしていたと思われるガスに引火し、台所を延焼する事故が発生。原因は、当該単段低圧調整器の故障により高い圧力のガスが供給されたため、末端ガス栓からガスが漏えいし、レンジフードのランプのスイッチを入れたことによる火花により着火したものと推定されるが、現在、調査中。	宮崎県	平成 23 年 8 月 17 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1110 816-01	平成 23.7.16	平成 23.8.16	平成 23.8.25	ライター	火災	当該ライターから出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 816-02	平成 23.8.12	平成 23.8.16	平成 23.8.25	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 816-03	平成 23.8.5	平成 23.8.16	平成 23.8.25	電気こんろ (NK-1102(松下電工株式会社(現 パナソニック電工株式会社)製ミニキッチン「G7475」に組み込まれたもの)松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	当該電気こんろから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた物(炊飯器)が燃えたものと推定。	神奈川県	平成 23 年 8 月 16 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施	追跡確認未了
G1110 816-04	平成 23.7.15	平成 23.8.16	平成 23.8.25	テレビ	火災	当該テレビから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	鹿児島県		追跡確認未了
G1110 816-06	平成 23.4.28	平成 23.8.16	平成 23.8.25	石油ストーブ(開放式) (RX-229Y:株式会社コロナ)	火災 軽傷 1 名	当該石油ストーブ(開放式)を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損し、1名が負傷。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成 23 年 5 月 24 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 816-09	平成 23.8.12	平成 23.8.16	平成 23.8.25	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
G1110 816-12	平成 23.8.5	平成 23.8.16	平成 23.8.25	外付け安定器(照明器具用)	火災	当該外付け安定器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 817-07	平成 23.8.15	平成 23.8.17	平成 23.8.25	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
D2110 818-01	平成 23.8.13	平成 23.8.18	平成 23.8.25	業務用めんゆで器 (製造者、型式:不明)	一酸化炭素中毒	飲食店(来客中)において、調理中の従業員3名が一酸化炭素中毒となった事故が発生。原因は、当該飲食店の厨房において、換気扇を停止した状態で当該業務用めんゆで器を使用したことにより不完全燃焼を起こしたものと推定されるが、現在、調査中。	兵庫県	平成 23 年 8 月 19 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1110 818-02	平成 23.8.14	平成 23.8.18	平成 23.8.25	温水洗浄便座	火災	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 818-12	平成 23.8.13	平成 23.8.18	平成 23.8.25	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1110 818-14	平成 23.6.29	平成 23.8.18	平成 23.8.25	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成 23 年 7 月 15 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3110 819-01	平成 23.8.17	平成 23.8.19	平成 23.8.25	運輸サービス(川下り船) (天竜浜名湖鉄道)	死亡 4 名 (乗員 1 名の死亡は含まない) 負傷 5 名	運航中の当該川下り船が転覆し、川に投げ出された旅客 4 名が死亡、5 名が負傷の事故が発生。現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 819-04	平成 23.8.8	平成 23.8.19	平成 23.8.25	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了
D2110 822-08	平成 23.8.20	平成 23.8.22	平成 23.9.1	ガスこんろ (DC-400:株式会社ターダ(現 株式会社ハーマン))	火災	当該ガスこんろを点火しようとしたところ、漏えい滞留していたガスに引火し、異常燃焼する火災が発生。原因は、消費者が前回、当該こんろを使用した際、器具栓を完全に戻さなかったため、ガスが漏えい滞留しており、こんろ点火操作の火花に引火し、異常燃焼したものと推測されるが、現在、調査中。	茨城県	平成 23 年 8 月 23 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1110 822-03	平成 23.8.13	平成 23.8.22	平成 23.9.1	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 822-04	平成 23.8.15	平成 23.8.22	平成 23.9.1	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
G1110 822-12	平成 23.8.17	平成 23.8.22	平成 23.9.1	高速鉄道車両	火災	当該高速鉄道車両の装置の一部を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1110 822-14	平成 23.8.18	平成 23.8.22	平成 23.9.1	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了
G1110 822-15	平成 23.8.16	平成 23.8.22	平成 23.9.1	エアコン(窓用)	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1110 822-16	平成 23.8.20	平成 23.8.22	平成 23.9.1	電撃殺虫器	火災	当該電撃殺虫器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 822-19	平成 23.8.15	平成 23.8.22	平成 23.9.1	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
B2110 823-02	平成 23.5.31	平成 23.8.23	平成 23.9.1	医療サービス(山形大学医学部附属病院)	死亡 1 名	当該病院にて中心静脈カテーテルを挿入中に心臓の右室壁に小さな穴が開き、原因不明の急速な心タンポナーデ(心臓と心外膜の間の心嚢内に血液が貯留し、心臓の拡張が阻害された状態)を発症させ死亡。	山形県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2110 823-01	平成 23.8.22	平成 23.8.23	平成 23.9.1	ガス給湯器(屋外式) (GB-20R1:株式会社ハーマン)	火災	店舗兼住宅の屋外に設置されている当該ガス給湯器付近から出火し、当該製品の排気口部の一部及び周辺を焼損。厨房の排気ダクトとガス給湯器が接近しており、ガス給湯器近くの排気ダクトから排出された油等が当該ガス給湯器下部の給気口に付着した結果、給気不足による点火状態不良により発生した未燃焼ガスに、何らかの原因により着火し、当該製品上部の建屋軒に引火したものと推測されるが、現在、調査中。	大阪府	平成 23 年 8 月 24 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
E3110 823-01	平成 23.8.20	平成 23.8.23	平成 23.9.1	運輸サービス(タクシー)	死亡 2 名 軽傷 1 名	当該タクシーが走行中、乗用車と正面衝突し、乗客 2 名が死亡、1 名が軽傷。	兵庫県		追跡確認未了
G1110 823-01	平成 23.8.20	平成 23.8.23	平成 23.9.1	マッサージチェア	火災	当該マッサージチェアを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1110 823-02	平成 23.8.18	平成 23.8.23	平成 23.9.1	エアコン(室外機)	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
D2110 824-01	平成 23.8.23	平成 23.8.24	平成 23.9.1	ガス風呂釜 (SR-60SN:株式会社ガスター)	火災 軽傷 1 名	当該ガス風呂釜の点火操作を行ったところ、漏えい滞留していたガスに引火、爆発し、1 名が軽傷(火傷)を負う事故が発生。原因は、浴室内の配管の接続部が腐食していたことにより、当該接続部からガスが漏えい滞留し、風呂釜の点火操作による火花により着火、爆発したものと推定されるが、現在、調査中。	神奈川県	平成 23 年 8 月 25 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1110 824-04	平成 23.8.18	平成 23.8.24	平成 23.9.1	扇風機	火災	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 824-05	平成 23.8.22	平成 23.8.24	平成 23.9.1	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県		追跡確認未了
G1110 824-06	平成 23.6.18	平成 23.8.24	平成 23.9.1	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生し、周辺が汚損。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 7 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 824-08	平成 23.8.23	平成 23.8.24	平成 23.9.1	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 824-10	平成 23.8.23	平成 23.8.24	平成 23.9.1	石油給湯機付きふろがま	火災	当該石油給湯機付きふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		追跡確認未了
G1110 825-06	平成 23.8.23	平成 23.8.25	平成 23.9.1	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1110 825-07	平成 23.8.6	平成 23.8.25	平成 23.9.1	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1110 825-08	平成 23.8.10	平成 23.8.25	平成 23.9.1	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
E3110 826-01	平成 23.8.26	平成 23.8.26	平成 23.9.1	運輸サービス(乗合バス)	重傷 1 名	当該乗合バスが走行中に減速したところ、車椅子に乗っていた乗客 1 名が転倒し、右上腕部幹部骨折の重傷。	新潟県		追跡確認未了
F1110 826-01	平成 23.8.16	平成 23.8.26	平成 23.9.1	普通乗用自動車	火災 死亡 1 名	当該普通乗用自動車カーブを走行中、側壁に衝突し停止した後、車両が炎上し 1 名が死亡。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 826-01	平成 23.8.20	平成 23.8.26	平成 23.9.1	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		追跡確認未了
G1110 826-02	平成 23.8.25	平成 23.8.26	平成 23.9.1	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
G1110 826-07	平成 23.8.20	平成 23.8.26	平成 23.9.1	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		追跡確認未了
G1110 829-02	平成 23.8.22	平成 23.8.29	平成 23.9.8	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1110 829-03	平成 23.8.17	平成 23.8.29	平成 23.9.8	電気冷凍庫	火災	当該電気冷凍庫を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	平成 23 年 9 月 6 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 829-04	平成 23.8.16	平成 23.8.29	平成 23.9.8	延長コード	火災	当該延長コードを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	管理番号 G1110822-15 と同一事故	追跡確認未了
D2110 830-01	平成 23.8.28	平成 23.8.30	平成 23.9.8	ガス栓(検査口付きねじガス栓) (FV673AQO:株式会社藤井合金製作所)	火災	ビルトインこんろ付近から出火し、こんろ下キャビネット内、こんろ横の小物入れ、フレキ管の一部を焼損。事故発生2日前にこんろに接続する当該ガス栓設置工事を行った際、当該製品の検査口用ビスを元に戻しておらず、検査口用ビスが外れた状態となっていた。その状態で、キャビネットの扉を開閉した際に収納物が当該製品つまみに接触して半開状態となったため、検査口からガスが漏えいし、こんろを使用した際に引火したものと推測されるが、現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 8 月 31 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
E3110 830-01	平成 23.8.27	平成 23.8.30	平成 23.9.8	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名 (70歳代)	当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後発車したところ、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 830-01	平成 23.8.20	平成 23.8.30	平成 23.9.8	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
G1110 830-03	平成 23.8.12	平成 23.8.30	平成 23.9.8	車両用蓄電器	火災	当該車両用蓄電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1110 830-07	平成 23.8.17	平成 23.8.30	平成 23.9.8	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県		追跡確認未了
G1110 830-08	平成 23.8.29	平成 23.8.30	平成 23.9.8	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
E3110 831-01	平成 23.8.30	平成 23.8.31	平成 23.9.8	運輸サービス(貸切バス)	火災 軽傷1名	運行中の当該貸切バスにおいて、前輪タイヤ付近からの煙に気付いたため、確認したところ、当該貸切バスの前輪タイヤ付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	熊本県		追跡確認未了
G1110 831-02	平成 23.8.15	平成 23.8.31	平成 23.9.8	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
G1110 831-06	平成 23.8.27	平成 23.8.31	平成 23.9.8	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1110 831-08	平成 23.8.28	平成 23.8.31	平成 23.9.8	ライター	火災	当該ライターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1110 901-05	平成 23.8.23	平成 23.9.1	平成 23.9.8	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 902-04	平成 23.8.20	平成 23.9.2	平成 23.9.8	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		追跡確認未了
G1110 902-05	平成 23.8.25	平成 23.9.2	平成 23.9.8	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県		追跡確認未了
G1110 905-01	平成 23.8.30	平成 23.9.5	平成 23.9.15	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 905-03	平成 23.8.26	平成 23.9.5	平成 23.9.15	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県		追跡確認未了
G1110 905-07	平成 23.8.13	平成 23.9.5	平成 23.9.15	電気がま	火災	当該電気がまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1110 906-01	平成 23.7.31	平成 23.9.6	平成 23.9.15	エアコン	火災	当該エアコンを使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 8 月 12 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 906-05	平成 23.9.1	平成 23.9.6	平成 23.9.15	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
D2110 907-01	平成 23.9.5	平成 23.9.7	平成 23.9.15	蒸し器 (サンキュウボイラー SB-1(開放式):株式会社 品川工業所)	一酸化炭素中毒	製菓店において、調理中の従業員が体調不良を訴え、病院へ搬送され、3名が一酸化炭素中毒と診断される事故が発生。原因は、製菓店において、蒸し器を使用した際、換気扇を作動させていたが、換気扇及び屋外の排気口で十分な風量が確保されていなかったため、排気不足となり、当該蒸し器が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素を含む排気が屋内に滞留したものと推定されるが、現在、調査中。	福岡県	平成 23 年 9 月 8 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1110 907-03	平成 23.8.11	平成 23.9.7	平成 23.9.15	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1110 907-06	平成 22.11.19	平成 23.9.7	平成 23.9.15	電気冷蔵庫 (GR-1908TC:東京芝 浦電気株式会社(現 東 芝ホームアプライアンス 株式会社))	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該電気冷蔵庫下部から出火する火災が発生しており、当該製品の一部及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	富山県	平成 22 年 12 月 7 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 907-09	平成 23.8.21	平成 23.9.7	平成 23.9.15	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1110 908-06	平成 23.9.3	平成 23.9.8	平成 23.9.15	凍結防止用ヒーター	火災	当該凍結防止用ヒーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
F1110 909-01	平成 23.9.6	平成 23.9.9	平成 23.9.15	貨物自動車	重傷 1 名	自動車教習所において運転教習中に、当該貨物自動車のブレーキを踏んだところ、当該製品の運転室が上がり前方に倒れたため、運転していた教習生が左手中指骨折の重傷。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1110 909-01	平成 23.9.6	平成 23.9.9	平成 23.9.15	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1110 909-02	平成 23.9.3	平成 23.9.9	平成 23.9.15	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 909-03	平成 23.9.5	平成 23.9.9	平成 23.9.15	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 909-04	平成 23.9.3	平成 23.9.9	平成 23.9.15	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 909-13	平成 23.4.4	平成 23.9.9	平成 23.9.15	電気冷凍庫	火災	当該電気冷凍庫が焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	山形県	平成 23 年 4 月 19 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 909-14	平成 23.8.15	平成 23.9.9	平成 23.9.15	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 909-15	平成 23.8.11	平成 23.9.9	平成 23.9.15	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
G1110 909-18	平成 23.9.5	平成 23.9.9	平成 23.9.15	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了
D2110 912-08	平成 23.8.25	平成 23.9.12	平成 23.9.22	ガスこんろ (LW2205SR:株式会社 ハーマン)	火災	当該ガスこんろのグリルで調理中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。当該製品の内部部品等が腐食していたことにより、ガスが漏洩した可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成 23 年 9 月 13 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成 23 年 9 月 21 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 912-02	平成 23.9.6	平成 23.9.12	平成 23.9.22	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 912-03	平成 23.9.10	平成 23.9.12	平成 23.9.22	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1110 912-10	平成 23.9.7	平成 23.9.12	平成 23.9.22	安定器(水銀灯用)	火災	当該安定器(水銀灯用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 913-04	平成 23.6.9	平成 23.9.13	平成 23.9.22	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 913-07	平成 23.8.31	平成 23.9.13	平成 23.9.22	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 913-09	平成 23.9	平成 23.9.13	平成 23.9.22	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 914-05	平成 23.9.13	平成 23.9.14	平成 23.9.22	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了
G1110 915-02	平成 23.9.4	平成 23.9.15	平成 23.9.29	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		追跡確認未了
G1110 916-03	平成 23.9.9	平成 23.9.16	平成 23.9.29	携帯型音楽プレーヤー (MA107J/A:有限会社 アップルジャパンホール ディングス(現 Apple Japan 合同会社) (輸入事業者))	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品が破裂し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	平成 23 年 9 月 28 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※平成 22 年 8 月 11 日に不具合品の部品交換対応を一斉連絡	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 916-04	平成 23.9.10	平成 23.9.16	平成 23.9.29	エアコン(室外機) (RA286GX:ダイキン工業株式会社)	火災	当該エアコン(室外機)及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	平成 23 年 9 月 27 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 当該製品は、製品起因か否かが特定できていないもの	追跡確認未了
G1110 916-05	平成 23.9.15	平成 23.9.16	平成 23.9.29	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 916-07	不明	平成 23.9.16	平成 23.9.29	生ごみ処理機	火災	建物が全焼し、現場に当該生ごみ処理機があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成 23 年 9 月 27 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 920-04	平成 23.9.9	平成 23.9.20	平成 23.9.29	マッサージチェア	火災	当該マッサージチェアを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1110 920-10	平成 23.3.16	平成 23.9.20	平成 23.9.29	スチームクリーナー	火災	当該スチームクリーナーを使用中、異音とともに発煙、出火する火災が発生し、当該製品が焼損。スイッチ部をテープで固定して使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成 23 年 4 月 1 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 920-11	平成 23.9.15	平成 23.9.20	平成 23.9.29	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1110 920-13	平成 23.9.8	平成 23.9.20	平成 23.9.29	テレビ	火災	当該テレビの上部から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	三重県		追跡確認未了
D2110 921-01	平成 23.9.19	平成 23.9.21	平成 23.9.29	ガスこんろ (型式:調査中、株式会社東芝)	火災	当該ガスこんろのグリル部で魚を焼いたまま、住民が外出。留守中に 出火し、当該居室を全焼。現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 9 月 21 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1110 921-02	平成 23.9.15	平成 23.9.21	平成 23.9.29	扇風機	火災	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1110 921-04	平成 23.8.28	平成 23.9.21	平成 23.9.29	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		追跡確認未了
G1110 921-05	平成 23.9.18	平成 23.9.21	平成 23.9.29	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1110 921-09	平成 23.9.11	平成 23.9.21	平成 23.9.29	接続ユニット(太陽光発電システム用) (JB40A:京セラ株式会社)	火災	当該接続ユニットを使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成 23 年 9 月 27 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3110 922-01	平成 23.9.21	平成 23.9.22	平成 23.10.6	運輸サービス(乗合バス)	重傷 1 名 (60 歳代)	強風により飛んできたベニヤ板が運行中の当該乗合バスの窓ガラスを突き破り、乗客 1 名に当たり左腕上腕骨骨折の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 922-02	平成 23.9.4	平成 23.9.22	平成 23.10.6	布団乾燥機	火災	当該布団乾燥機を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	広島県	平成 23 年 9 月 21 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 922-03	平成 23.9.10	平成 23.9.22	平成 23.10.6	除湿機	火災	当該除湿機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	平成 23 年 9 月 30 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
D2110 926-03	平成 23.9.15	平成 23.9.26	平成 23.10.6	ゴム管(迅速継ぎ手あり) (ガスコードL型、製造者:不明)	火災	ガス炊飯器を使用していたところ、炊飯器と当該ガスコードの接続部付近で出火し、炊飯器と当該製品の一部分が焼損していることを確認。当該製品の器具側接続部から漏えいしたガスに炊飯器の燃焼炎が引火したものと推定されるが、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 9 月 26 日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
E3110 926-01	平成 23.9.22	平成 23.9.26	平成 23.10.6	運輸サービス(乗合バス)	重傷 1 名 (70 歳代)	当該乗合バスが走行中に減速したところ、乗客 1 名が転倒し、脊髄圧迫骨折の重傷。	和歌山県		追跡確認未了
G1110 926-02	平成 23.9.24	平成 23.9.26	平成 23.10.6	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1110 926-09	平成 23.9.21	平成 23.9.26	平成 23.10.6	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		追跡確認未了
G1110 926-10	平成 23.9.16	平成 23.9.26	平成 23.10.6	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1110 927-05	平成 23.9.24	平成 23.9.27	平成 23.10.6	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了
G1110 927-06	平成 23.9.25	平成 23.9.27	平成 23.10.6	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了
G1110 928-01	平成 23.9.23	平成 23.9.28	平成 23.10.6	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 928-02	平成 23.9.26	平成 23.9.28	平成 23.10.6	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 928-09	平成 23.9.25	平成 23.9.28	平成 23.10.6	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県		追跡確認未了
G1110 928-12	平成 23.9.11	平成 23.9.28	平成 23.10.6	バス	火災	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 928-13	平成 23.9.10	平成 23.9.28	平成 23.10.6	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
E3110 929-01	平成 23.9.28	平成 23.9.29	平成 23.10.6	運輸サービス(乗合バス)	重傷 1 名 (70 歳代)	当該乗合バスがバス停にて乗車扱い後、発車したところ、乗客 1 名が転倒し、左腕橈骨骨折の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 929-01	平成 23.4.15	平成 23.9.29	平成 23.10.6	除湿機 (SDH-Z7:三洋電機株式会社(輸入事業者))	火災	警報機が鳴動したため共同住宅の管理人が確認すると、運転中の当該除湿機から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 5 月 10 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 929-02	平成 23.5.12	平成 23.9.29	平成 23.10.6	ウォーターサーバー (WBF-1000(株式会社 コスモライフブランド): 富士ブレード(株式会社 コスモライフブランド))	火災	異音が生じたため確認すると、当該ウォーターサーバーから発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損。 事故原因は、当該製品に組み込まれている部品の電気回路に不良品が混入していたことにより、発煙に至ったものと考えられるが、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 5 月 20 日及び 6 月 17 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成 23 年 6 月 13 日からリコールを実施し、平成 23 年 7 月 15 日にリコール対象製品を全て改修済	追跡確認未了
G1110 929-03	平成 23.5.11	平成 23.9.29	平成 23.10.6	テレビ(ブラウン管型) (KV-29DS65:ソニーイ ーエムシーエス株式会 社(輸入事業者))	火災	当該テレビを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 5 月 24 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 929-05	平成 23.5.24	平成 23.9.29	平成 23.10.6	オーブントースター (ET-MA70 型:象印マ ホービン株式会社(輸 入事業者))	火災	当該オーブントースターを使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品を焼損。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 6 月 7 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 929-06	平成 23.6.19	平成 23.9.29	平成 23.10.6	観賞魚用ヒーター	火災	当該観賞魚用ヒーターの水溫管理用サーモスタットから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 929-08	平成 23.6.26	平成 23.9.29	平成 23.10.6	電気オープン	火災	当該電気オープンのスイッチ部から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 929-09	平成 23.6.29	平成 23.9.29	平成 23.10.6	電気冷蔵庫 (GR-130SB:東京芝浦 電気株式会社(現 東 芝ホームアプライアンス 株式会社))	火災	当該電気冷蔵庫の右上付近から出火する火災が発生し、当該製品を焼損。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 7 月 12 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 929-10	平成 23.7.12	平成 23.9.29	平成 23.10.6	インターホン	火災	当該インターホン及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 7 月 29 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 事業者名: アイホン株式会社 機種・型式:MJ-1A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品改修を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成 12 年 8 月 29 日からリコールを実施	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1110 929-12	平成 23.7.18	平成 23.9.29	平成 23.10.6	扇風機 (PJ-305KF:シャープ株式会社)	火災	当該扇風機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 8 月 2 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1110 929-13	平成 23.7.19	平成 23.9.29	平成 23.10.6	セントラルヒーティング	火災	当該セントラルヒーティングの送風モーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1110 929-19	平成 23.9.28	平成 23.9.29	平成 23.10.6	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
G1110 929-20	平成 23.8.28	平成 23.9.29	平成 23.10.6	電子レンジ (KRD-0106:小泉成器株式会社(輸入事業者))	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損。事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク(電気火花)が発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起り、出火に至ったと推定。	広島県	平成 23 年 9 月 9 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成 19 年 9 月 12 日からリコールを実施	追跡確認未了
D2110 930-01	平成 23.9.30	平成 23.9.30	平成 23.10.6	ガス事業サービス (メーター取替え)	火災	メーター取替え作業中に、何らかの原因で漏れたと推定されるガスに点火中のコンロの火が着火しキャビネット等を焼損。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
E3110 930-01	平成 23.9.30	平成 23.9.30	平成 23.10.6	運輸サービス(乗合バス)	重傷 1 名 軽傷 46 名	当該乗合バスが走行中、前方のトラックに追突し、乗客 1 名が顎の骨を折る重傷、他の 46 名が軽傷。	三重県		追跡確認未了
G1110 930-02	平成 23.9.28	平成 23.9.30	平成 23.10.6	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1110 930-04	平成 23.8.26	平成 23.9.30	平成 23.10.6	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1110 930-06	平成 23.9.29	平成 23.9.30	平成 23.10.6	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了

## イ. 地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
110401-001	平成 23.3.23	平成 23.4.1	平成 23.4.7	折りたたみ椅子	重傷 1 名	当該折りたたみ椅子の脚を開こうとした際に、左手薬指を挟み切断する重傷。現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析着手
110415-002	平成 23.4.11	平成 23.4.15	平成 23.4.21	ガスボンベ(ライター用)	火災 軽傷 1 名	当該ガスボンベをライターに接続してガスを注入した後、しばらくして、当該製品が爆発する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。1名が火傷を負った。当該製品の保管状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成 23 年 4 月 19 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
110418-001	平成 23.4.11	平成 23.4.18	平成 23.4.28	食器乾燥機	火災	当該食器乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析着手
110511-001	平成 22.9.10	平成 23.5.11	平成 23.5.19	介護サービス(介護老人保健施設)	死亡 1 名	当該施設において入所者が入浴中、介助者が目を離した間に体が傾き鼻が水面についた状態となった。搬送先の病院で死亡。現在、原因を調査中。	福岡県		対策実施
110520-001	平成 23.5.19	平成 23.5.20	平成 23.5.26	電気給湯機	火災	当該電気給湯機及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析着手
110523-004	平成 23.2.17	平成 23.5.23	平成 23.6.2	無線操縦機(ヘリコプター用)	重傷 1 名	当該無線操縦機を操作していたところ、アイドリング中のヘリコプターのプロペラが不意に回りだし、顔や手に接触し、右手薬指挫創及び腱断裂。現在、原因を調査中。	愛媛県		原因分析着手
110525-001	平成 22.8.18	平成 23.5.24	平成 23.6.2	長靴	重傷 1 名	当該長靴を履いて農作業をしていた使用者が、倒れている状態で発見され、病院に搬送された。当該製品に覆われた部分に低温火傷を負っていた。炎天下での使用状況及び事故時の使用者の体調も含め、現在、原因を調査中。	高知県	平成 23 年 5 月 27 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
110525-004	平成 23.4.12	平成 23.5.25	平成 23.6.2	整体マッサージ(マッサージ店)	重傷 1 名	当該施設においてマッサージを受け、左第五肋骨骨折の重傷。現在、原因を調査中。	埼玉県		対策実施
110527-002	平成 23.5.21	平成 23.5.27	平成 23.6.2	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因調査中。	熊本県		原因分析着手
110531-001	平成 23.5.24	平成 23.5.31	平成 23.6.9	スチームモップ	重傷 1 名	当該スチームモップを使用中、取っ手が折れて高温の蒸気が左手にかかり、火傷。現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析着手
110531-003	平成 23.5.31	平成 23.5.31	平成 23.6.9	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県		原因分析着手
110607-002	平成 23.4.4	平成 23.6.7	平成 23.6.16	美容サービス(脱毛エステ)	重傷 1 名	当該脱毛エステの施術後、背部を熱傷の重傷。現在、原因を調査中。	滋賀県		未進展その他
110613-001	平成 23.6.4	平成 23.6.13	— <sup>36</sup>	椅子(1310-1471-111:株式会社ニッセン(輸入事業者))	重傷 1 名	当該製品の座面の前縁部に座ったところ、背もたれ部が後ろに倒れ、転倒し、負傷した。詳細は調査中だが、事故原因はおよそ次のように推測できる。 座面前縁部に浅く着座して体重をかけ続けてきたため、背もたれと座面の接続部に疲労が蓄積していたこと及び、今回着座した際、座面に大きな衝撃が加わったことから、接続部が故障して背もたれ部分が180度以上倒れ、事故に至ったものと考えられる。	熊本県		原因分析着手

<sup>36</sup> 当初、「消費者事故等」として通知され、その後、「重大事故等」としての要件を満たすと判明したもの。

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
110622-002	平成 21.4	平成 23.6.22	平成 23.6.30	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	当該石鹼を使用し、小麦を摂取して運動したところ顔面及び眼球の浮腫を発症、医師により小麦依存性運動誘発アナフィラキシーと診断。	山口県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
110622-003	平成 20.3	平成 23.6.22	平成 23.6.30	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	当該石鹼を使用していたところ、顔が腫れ呼吸困難となり、医師により加水分解小麦に対する接触性暴露により発症した小麦アレルギーと診断。	神奈川県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
110628-002	平成 23.4.21	平成 23.6.28	平成 23.7.7	自転車用空気入れ (KG23-4883:コーナン商事株式会社(輸入事業者))	重傷1名	当該自転車用空気入れを使用中、蓄圧タンク部が破損し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年5月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
110629-002	平成 23.5.19	平成 23.6.29	平成 23.7.7	椅子	重傷1名	当該椅子を使用中、背もたれの支柱が折損し、転倒、負傷した。背もたれの支柱の荷重強度も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年7月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析着手
110701-002	平成 23.6.26	平成 23.7.1	平成 23.7.7	ガス炊飯器	火災	当該ガス炊飯器、接続部及びゴム管を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
110705-002	平成 23.3.26	平成 23.7.5	平成 23.7.14	折りたたみ自転車 (BD-1:ミズタニ自転車株式会社(輸入事業者))	重傷1名	改造された当該折りたたみ自転車で走行中、フロントフォークが破損し、転倒、負傷。現在、原因を調査中。	東京都	平成23年5月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
110705-003	平成 23.4.28	平成 23.7.5	平成 23.7.14	散歩車(4~6人乗り)	重傷1名	当該散歩車(4~6人乗り)に4人目の幼児を乗せようとしたところ、当該製品のバランスが崩れ、転倒。乗車していた幼児1名が当該製品の柵を握ったまま倒れ、左手薬指先端を切断の重傷。現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
110707-001	平成 23.5.5	平成 23.7.7	平成 23.7.14	遊園地に設置された遊戯施設(ツアード・パリ(マッドマウス):株式会社マルナカ スーパーセンター宇多津店)	重傷1名	当該遊戯施設に乗車中の乗客1名がそのコース上のカーブを回りながら降りていく際に遊戯施設から転落。当該乗客が柵に衝突後、地面に落下し、右上腕骨近位骨幹端骨折の重傷。現在、原因を調査中。	香川県		追跡確認未了
110708-001	平成 23.4.8	平成 23.7.8	平成 23.7.14	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用) (GRQ-2010AX:株式会社ノーリツ)	重傷1名	追い焚きをするため当該屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)を使用中、浴槽に足を入れたところ、熱湯により火傷の重傷。現在、原因を調査中。	愛知県	平成23年4月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
110711-001	平成 23.6.10	平成 23.7.11	平成 23.7.22	手すり(床置き式)	死亡 1 名	当該手すり(床置き式)をベッド脇で使用し、利用者(80歳代女性)がその頭部を当該製品のはしご状になっている手すりの間に入りこませた状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。当該製品は、自力でつかまり立ちが出来る人を対象としているが、介助が必要な利用者に対して使用されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	平成 23 年 7 月 11 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
110713-006	平成 23.7.6	平成 23.7.13	平成 23.7.22	空気清浄機	火災	当該空気清浄機及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
110719-001	平成 23.6.25	平成 23.7.19	平成 23.7.28	エレベーター	重傷 1 名	全開の当該エレベーターに乗った際に、閉まり始めた当該エレベーターの扉に右手を挟まれ、右手関節打撲の重傷。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
110726-001	平成 20.1.18	平成 23.7.26	平成 23.8.4	石鹼 (茶のしづく石鹼(平成 22 年 12 月 7 日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症 1 名	平成 20 年から当該石鹼を使用するようになり、同年アレルギー症状が現れ、その後、発作を起こし入院。本年 6 月医師により加水分解小麦に対する経皮経粘膜感作が認められ、経口小麦アレルギーと診断。	埼玉県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110727-003	平成 22.7.6	平成 23.7.27	平成 23.8.4	エレベーター	重傷 1 名	当該エレベーターに乗った際に、閉まり始めた当該エレベーターの扉に左手を挟まれ、左手部挫傷の重傷。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
110729-004	平成 23.6.10	平成 23.7.29	平成 23.8.4	ガスこんろ(LP ガス用) (DW32D8JTR:株式会社ハーマン)	重傷 1 名	当該ガスこんろで調理中、当該製品から片手鍋が落下し、火傷を負った。使用者の手が片手鍋に触れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 8 月 2 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
110729-006	平成 23.7.13	平成 23.7.29	平成 23.8.4	除湿機	火災	集合住宅の一室が全焼する火災が発生し、現場に当該除湿機があった。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
110801-001	平成 23.7.14	平成 23.8.1	平成 23.8.11	まつげカーラー(ビューラー)	重傷 1 名	当該まつげカーラー(ビューラー)を使用し、当該製品のばね部が破損し、目を負傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成 23 年 8 月 5 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
110801-002	平成 23.4.11	平成 23.8.1	平成 23.8.11	電動アシスト自転車	重傷 1 名	当該電動アシスト自転車で走行中、ブレーキをかけた際、右ブレーキワイヤーが切れたため、止まれず、車に衝突し、負傷。1年前に交換された右ブレーキワイヤーの締付けトルクが適正範囲を超えていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成 23 年 8 月 5 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
110802-004	平成 23.7.17	平成 23.8.2	平成 23.8.11	店舗サービス(展示品(机))	重傷 1 名	傾けて展示していた当該展示品(机)に触れたところ、当該製品の天板が足に落下し、右第一趾末節骨折の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
110802-005	平成 23.2.25	平成 23.8.2	平成 23.8.11	石鹼 (茶のしづく石鹼(平成 22 年 12 月 7 日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症 1 名	平成 22 年 3 月から当該石鹼を使用するようになり、平成 23 年 2 月よりアナフィラキシーの症状が現れ、食事摂取後の運動で意識消失発作を繰り返す。同年 5 月医師より小麦依存性アナフィラキシーと診断。	宮城県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110804-001	平成 22.11	平成 23.8.4	平成 23.8.11	石鹼 (茶のしづく石鹼(平成 22 年 12 月 7 日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症 1 名	平成 22 年 4 月から当該石鹼を使用するようになり、同年 11 月よりアレルギー症状が現れ、平成 23 年 7 月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
110805-001	平成 22.10.23	平成 23.8.5	平成 23.8.11	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成22年1月から当該石鹼を使用するようになり、同年10月アレルギー症状が現れ、11月に医師により小麦製品摂取後に顔面、眼瞼の腫張が認められ、当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110805-002	平成 23.2	平成 23.8.5	平成 23.8.11	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成21年末から当該石鹼を使用するようになり、平成23年2月散歩中にアレルギーショックを起こし、入院。同年6月医師により小麦による食物依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110805-005	平成 22.11	平成 23.8.5	平成 23.8.11	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	当該石鹼を一年ほど使用していたところ、平成22年11月呼吸困難等の食物依存性運動誘発性アナフィラキシーを起こし、平成23年4月医師により小麦依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断。	埼玉県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110805-006	平成 22.11.12	平成 23.8.5	平成 23.8.11	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成18年から当該石鹼を使用するようになり、平成22年11月ごろからアレルギー症状が現れ、平成23年3月に医師より食物依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110805-008	平成 22.6	平成 23.8.5	平成 23.8.11	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成21年から当該石鹼を使用するようになり、平成22年6月にアレルギー症状が現れ、本年6月医師により加水分解小麦に対する経皮経粘膜感作が認められ、経口小麦アレルギーと診断。	栃木県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110805-009	平成 22.1	平成 23.8.5	平成 23.8.11	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成21年末から当該石鹼を使用するようになり、平成22年1月からアレルギー症状が現れ、平成23年2月に医師より顔面、頸部接触皮膚炎と診断。	愛知県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110808-003	平成 23.4.22	平成 23.8.8	平成 23.8.18	冷却スプレー	重傷1名	当該冷却スプレーを衣類の上から吹きつけたところ、何らかの原因で当該製品のガスに引火し、左大腿を熱傷の重傷。現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了
110808-006	平成 23.8.5	平成 23.8.8	平成 23.8.18	自転車	重傷1名	当該自転車のブレーキをかけたところ、前方に飛ばされ転倒し、右手首骨折の重傷。現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
110811-002	平成 22.12.24	平成 23.8.11	平成 23.8.18	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成21年6月から当該石鹼を使用するようになり、平成22年12月アレルギー症状が現れ、本年6月医師により加水分解小麦に対する経皮経粘膜感作が認められ、経口小麦アレルギーと診断。	神奈川県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
110812-004	平成 23.8.11	平成 23.8.12	平成 23.8.18	商業施設に設置されたエア遊具	重傷 1 名 (5 歳)	当該施設に設置されたエア遊具の送風機内に指を入れ、人差し指の先を切断する重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
110818-001	平成 20.3	平成 23.8.18	平成 23.8.25	石鹼 (茶のしずく石鹼 (平成 22 年 12 月 7 日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症 1 名	平成 17 年から当該石鹼を使用するようになり、平成 20 年 3 月より目のかゆみ等の症状が発現。平成 20 年 10 月 2 日、平成 21 年 9 月 4 日、平成 23 年 4 月 24 日小麦によるアナフィラキシー症状が現れ、計 3 回救急搬送。本年 8 月医師により当該製品に由来すると思われる小麦によるアナフィラキシーと診断。	大阪府	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110822-008	平成 22.9	平成 23.8.22	平成 23.9.1	石鹼 (茶のしずく石鹼 (平成 22 年 12 月 7 日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症 1 名	平成 20 年から当該石鹼を使用するようになり、平成 22 年 9 月より症状が現れ、平成 23 年 8 月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦依存性運動誘発アナフィラキシーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110823-006	平成 23.8.15	平成 23.8.23	平成 23.9.1	幼児用乗物 (三輪車)	重傷 1 名	幼児が当該幼児用乗物 (三輪車) で遊んでいたところ、指を負傷した。背もたれが固定されていなかった状態であったため負傷した可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成 23 年 8 月 30 日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
110829-003	平成 21.7	平成 23.8.29	平成 23.9.8	石鹼 (茶のしずく石鹼 (平成 22 年 12 月 7 日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症 1 名	平成 21 年 5 月頃から当該石鹼を使用するようになり、同年 7 月より眼瞼浮腫の症状が現れ、平成 23 年 8 月に医師より当該製品に由来すると思われる蕁麻疹と診断。	神奈川県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110830-005	平成 23.8.29	平成 23.8.30	平成 23.9.8	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
110831-001	平成 22.7	平成 23.8.31	平成 23.9.8	石鹼 (茶のしずく石鹼 (平成 22 年 12 月 7 日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症 1 名	平成 21 年から当該石鹼を使用するようになり、平成 22 年 7 月より加水分解コムギ含有石鹼による接触蕁麻疹の症状が現れ、平成 23 年 6 月に医師より小麦依存性運動誘発アナフィラキシーと診断。	埼玉県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110901-003	平成 23.5	平成 23.9.1	平成 23.9.8	石鹼 (茶のしずく石鹼 (平成 22 年 12 月 7 日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症 1 名	平成 16 年から当該石鹼を使用するようになり、平成 23 年 5 月より全身蕁麻疹と動悸が現れ、平成 23 年 7 月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110901-004	平成 23.7.26	平成 23.9.1	平成 23.9.8	美容サービス (エステティック)	重症 1 名	当該エステティックの施術を受けていたところ、背中と首の中央部を押されたことにより、頸肩腕症候群及び筋収縮性頭痛を発症する重症。	東京都		追跡確認未了
110902-003	平成 23.7.20	平成 23.9.2	平成 23.9.8	椅子	重傷 1 名	当該椅子に座っていたところ、脚部と座面を接合している金具が折れ、後方へ転倒し、頸椎捻挫の負傷。現在、原因を調査中。	栃木県		追跡確認未了
110905-004	平成 23.8.22	平成 23.9.5	平成 23.9.15	介護サービス (介護施設)	死亡 1 名	当該施設において入浴介助中に、介助者がその場を離れ戻ったところ、利用者が浴槽内で口と鼻が湯の中に浸かった状態で発見。その後、搬送先の病院で死亡。	長崎県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
110907-001	平成 21.10.11	平成 23.9.7	平成 23.9.15	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成21年8月頃から当該石鹼を使用するようになり、同年10月よりアナフィラキシーの症状が現れ、平成23年6月に医師より当該製品に由来すると思われる加水分解小麦によるアナフィラキシーショックと診断。	大阪府	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110908-004	平成 22.6	平成 23.9.8	平成 23.9.15	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成21年9月頃から当該石鹼を使用するようになり、平成22年6月よりアナフィラキシーの症状が現れ、平成23年7月に医師より加水分解小麦に対する経皮経粘膜感作が認められ、経口小麦アレルギーと診断。	東京都	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110909-002	平成 22.2	平成 23.9.9	平成 23.9.15	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成22年から当該石鹼を使用するようになり、平成22年2月より湿疹が全身に現れ、平成23年8月に医師より当該製品に由来すると思われる全身難治性湿疹と診断。	神奈川県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110909-004	平成 23.5	平成 23.9.9	平成 23.9.15	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成21年7月頃から当該石鹼を使用するようになり、平成23年5月よりの咳、眼の周囲の痒み、呼吸困難感等の症状が現れ、平成23年8月に当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	神奈川県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110909-005	平成 19	平成 23.9.9	平成 23.9.15	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成18年頃から当該石鹼を使用するようになり、平成19年より蕁麻疹等の症状が現れ、平成23年8月に当該製品に由来すると思われる蕁麻疹と診断。	鹿児島県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110909-006	平成 23.8.22	平成 23.9.9	平成 23.9.15	保育サービス (認可外保育所)	死亡1名	当該保育所で、乳児が昼寝中に心肺停止状態になり、搬送先の病院で死亡が確認された。	埼玉県		追跡確認未了
110916-001	平成 23.3	平成 23.9.16	平成 23.9.29	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	2、3年前から当該石鹼を使用するようになり、平成23年3月より蕁麻疹等の症状が現れ、平成23年5月に医師より当該製品に由来すると思われるアナフィラキシーショックと診断。	山口県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110921-002	平成 19.8	平成 23.9.21	平成 23.9.29	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成18年から当該石鹼を使用するようになり、平成19年8月より目のかゆみ、身体に発疹等の症状が現れ、医師より小麦による食物依存性運動誘発蕁麻疹と診断され、平成23年6月に医師により当該製品に由来すると思われる食物依存性運動誘発蕁麻疹と診断。	鹿児島県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
110922-001	平成 18.8	平成 23.9.21	平成 23.10.6	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成17年から当該石鹼を使用するようになり、平成18年8月より呼吸困難の症状が現れ、医師より食物依存性運動誘発性アナフィラキシーショックと診断され、平成23年9月に医師により当該製品に由来すると思われる食物依存性運動誘発性アナフィラキシーショックと診断。	長崎県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110922-002	平成 23.9.9	平成 23.9.22	平成 23.10.6	自転車	重傷1名	当該自転車で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。前輪スポークに異物が挟まった可能性を含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成23年9月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
110926-001	平成 21.8	平成 23.9.26	平成 23.10.6	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成21年から当該石鹼を使用するようになり、平成21年8月より呼吸困難等の症状が現れ、医師より小麦アレルギーと診断され、平成23年9月に医師により当該製品に由来すると思われる小麦依存運動誘発性アナフィラキシーと診断。	新潟県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
110927-001	平成 23.9.14	平成 23.9.27	平成 23.10.6	密閉式(BF式)ガスふろがま(都市ガス用) (GF-651SB:高木産業株式会社)	火災 軽傷1名	可燃性ガスのスプレーを使用し、浴室の扉を清掃後、当該密閉式(BF式)ガスふろがまの点火操作をしたところ、爆発して周辺が破損し、1名が火傷を負う火災が発生。浴室に滞留した可燃性ガスに、当該製品の火が引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
110928-003	平成 20.9.3	平成 23.9.28	平成 23.10.6	石鹼 (茶のしずく石鹼(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成18年11月から当該石鹼を使用するようになり、平成20年9月より小麦による運動誘発性食事依存性アナフィラキシーの発作が現れ、平成23年9月に医師により当該製品に由来すると思われるグルパールに対する抗体陽性の小麦による運動誘発性食事依存性アナフィラキシーと診断。	静岡県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了