

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

## ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
E3090904-01	平成21年9月4日	平成21年7月30日	ダイハツ・ロッキーF300S	山中にて約30分間アイドリングで駐車後、室内で煙草に火をつけた途端、引火、1名重傷、1名軽傷。当該車両は以前から走行中にガソリン臭が発生。燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェックバルブの耐久性が不十分なため、チェックバルブに亀裂が発生し、燃料蒸発ガスが車室内に漏れ、ライター等の火が引火して火災。	—	概要公表				事業者において、当該車両にかかるリコールを実施済み
F1090908-01	平成21年9月8日	平成21年9月7日	加湿空気清浄機 (ACK75J-W:ダイキン工業株式会社) ※	社会福祉施設内で稼働させていた当該加湿空気清浄機の中心部から発火。	佐賀県	概要公表				事業者において、当該製品にかかるリコールを実施済み。関係機関等において、当該製品のリコールに関する注意喚起
F1090911-01	平成21年9月11日	平成21年9月10日	自動車	車庫に駐車したところ、ボンネット内から白煙が上がり、発火燃焼。車両と車庫を焼毀。事業者によるとバッテリーの接続不具合から発火と推測。	島根県	概要公表				通知元において、車に起因するものではないと推測
E3090914-01	平成21年9月14日	平成21年9月14日	路線バス	当該路線バスが停留所で乗降扱い後に発進する際、着席しようとしていた乗客が転倒し、左上腕部を骨折。	広島県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3090915-01	平成21年9月14日	平成21年9月1日	路線バス	当該路線バスがバス停車のため減速したところ、乗客がバランスを崩してしりもちをつき尾てい骨を骨折。	福岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3090915-02	平成21年9月15日	平成21年9月15日	路線バス	信号が青になったため当該路線バスを発車させたところ、車内に立っていた乗客が転倒し、大腿骨を骨折。	静岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
B2090915-01	平成21年9月15日	—	病院	膵臓節症で入院中、夜間に病室外トイレを利用して病室に戻る際に衣服の裾を踏み転倒し、骨折。	—	事故内容等確認中				患者の夜間の排泄状況の把握、夜間の廊下照明の検討等の対策等の実施
B2090915-02	平成21年9月15日	—	病院	視力障害がある高齢患者がシャワー浴の準備中転倒し、骨折。	—	事故内容等確認中				患者との話し合いを踏まえ、安全な入浴方法を検討
E3090916-01	平成21年9月15日	平成21年9月11日	路線バス	当該路線バスが乗降扱い後発車したところ、座席に着席しようとしていた乗客が転倒し、転倒した乗客が左ひざを骨折。	岡山県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1090916-01	平成21年9月15日	平成21年9月15日	消火器	屋外駐車場において、男児が当該消火器を触っていたところ、消火器が破裂し頭部を直撃し重症。腐食が進んだ消火器を操作したことにより、消火器が破裂し受傷したと見られる。	大阪府	概要公表				通知元から都道府県防災主幹部等に対し、老朽化消火器の取り扱い等について通知発出
D2090916-01	平成21年9月16日	平成21年9月16日	業務用ガスオープン (製造者:スペインタイソー社製) (型式:TM-73-NSBY) ※	飲食店において、従業員がガスオープンを使用中、従業員11名が一酸化炭素中毒症状を訴え病院に搬送された。原因は、当該ガスオープン排気筒のダンパーを閉止した状態でガスオープンを使用したため、一酸化炭素を含む排気が外へ排出されず、室内へ逆流したものと推定。なお、当該飲食店では運営会社が変わったため、定休日前日の終業時に排気筒ダンパーを閉止し、定休日明けの始業時にダンパーを開けてからオープンに点火することを知らされていない従業員がおり、この従業員が定休日明けに、ダンパーが閉まっていることを知らずにガスオープンに点火していた。	栃木県	概要公表			・栃木県において、当該店舗に対し、従業員の中からLPガス保安連絡担当者を選任し、従業員への周知及び保安教育の実施等を指導するとともに、販売事業者に対し、LPガス安全マニュアルの作成及び大規模飲食店等施設への周知等を指導 ・販売事業者は上記の指導事項を実施するとともに、当該ダンパーを常時開の状態に固定した	
E3090916-02	平成21年9月16日	平成21年8月19日	路線バス	当該路線バスが停留所で乗降扱い後に発進する際、着席しようとしていた乗客が左側身を下に転倒し、小指を骨折。	兵庫県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3090917-01	平成21年9月17日	平成21年9月15日	路線バス	当該路線バスが、バス停で停車したが、乗降客がいなかったため、発車したところ、停車中に車内を移動している乗客が、バランスを崩して転倒しそうになり、着席している別の客にもたれかかったら、もたれかかった乗客が右手を骨折。	福岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3090918-01	平成21年9月18日	平成21年9月16日	路線バス	当該路線バスが走行中、ブレーキをかけ制動を開始したところ、乗客が座席から立ち上がったため、バランスを崩し、車内前方に足がもつれるように進んで来た後、運転席付近で転倒した。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2090924-01	平成21年9月24日	平成21年9月24日	RF式風呂給湯器 (GFK-167PA) (株)長府製作所) ※	洗面所で給湯を使用したところ、大きな音がし、ペラペラの当該給湯器が変形した。配管接続部に焦げたような跡が残る。当該機器内部にガス漏れや水漏れ及び焼損痕等がないことから、給湯使用時に繰り返しの点火操作により発生した未燃ガスが、風等の影響で機器内に滞留し、点火時のスパークに引火し当該機器のケーシングが一部変形したと事業者において推測。	東京都	概要公表				通知元が消費者に対し、ガス機器の日頃の点検、手入れの重要性について、注意喚起

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生地 都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
D2090924-02	平成21年9月24日	平成21年9月22日	フライヤー (タニコー株式会社) ※	店舗において調理準備を行い、その後臭気が悪くなり、消防に通報。従業員等2名、お客様2名の計4名が病院に搬送。 原因は、バーナーの空気取り入れ口に埃が詰まり、異常燃焼となって発生した煤が排気通路に付着したことにより排気抵抗が増えて燃焼状態が悪化し、一酸化炭素が発生したものと事業者において推測。	東京都	概要公表				通知元が店舗等業務厨房の管理者等に対し、換気警報機への必要性の周知及び設置を要請
E2090925-01	平成21年9月25日	平成21年9月23日	雲梯	回転しないよう溶接固定されているはずの4本目のバーが回り、バーから手が離れ地面に落下、転倒し、右腕を骨折した。 横バーの回転防止のための溶接が、遊具製造会社の自社基準を満たしておらず、不十分であることが判明。	高知県	概要公表			施設管理者の改善指示により製造者側において、点で止めていた溶接を全周として固定の強度を高めるなどの補修を実施予定	
E3090925-01	平成21年9月25日	平成21年9月20日	観光バス (車体:ネオプラン社製 エンジン:メルセデスベンツ社製) ※	走行中スピードが下がったため、運転手がバックミラーを確認したところ、当該車両後部のエンジンルーム付近から出火。	静岡県	概要公表				同型バスについて緊急の点検整備の実施を通知元より日本バス協会等、事業者団体へ通知発出
B2090928-01	平成21年9月28日	—	病院	院内で多剤耐性緑膿菌症が発症し、4名が死亡した。うち1名については同菌が死因に関連すると推定。	—	事故内容等確認中				標準予防策・接触感染対策の徹底、無菌室の2床増設等の対策等の実施
D2090929-06	平成21年9月29日	平成21年9月28日	家庭用ガス炊飯器等 (リンナイ株式会社 RR-10MIT) (千歳ゴム工業株式会社 7UH) (株式会社藤井合金製作所 型式:SG-800) ※	一般住宅において、消費者が炊飯器を使用していたところ、炊飯器のゴム管接続部付近から出火した。 原因は、ゴム管が経年劣化したこと及びゴム管を引っ張った状態で使用したことにより、当該ゴム管の機器側加締部のソケット孔及びソケット端部が損傷しガスが漏えいしたものと推定。	愛知県	概要公表			販売事業者が消費者に対して、ゴム管の定期交換を実施するよう注意喚起を実施	
E3091001-01	平成21年10月1日	平成21年10月1日	スクールバス(貸切)	当該バスが客扱い場所にて停車していたところ、左前輪付近から煙が出ていたため、乗客を避難させた後消火。この火災により当該バスの左前輪付近を焼損。	新潟県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E2091002-01	平成21年10月2日	平成21年9月14日	ブランコ	ブランコ左側つり下げ器具(シャックル)に掛かっていたフックが外れ落下し、左手をついた時に腕骨を骨折。 シャックルはフックとの接触部分が磨耗。	茨城県	概要公表				事故が発生したブランコは、施設管理者において、磨耗した吊り下げ金具(シャックル)の交換、フックカバーの取付により落下防止の対策を実施。遊具専門技術者の点検を受け、落下の危険性がないとの診断により使用を再開
E3091002-01	平成21年10月2日	平成21年10月1日	路線バス	当該路線バスが、バス停にて乗車扱い後発進したところ、降車し遅れて立っていた乗客が仰向けに転倒し骨折。	静岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2091005-03	平成21年10月5日	平成21年10月4日	風呂釜(GBSQ-612) (ノリツ(株)) 家庭用こんろ(IC-3300-BF-2L)(パロマ工業(株)) ※	集合住宅から出火し、住人3名が火傷を負い重症。住宅全焼。現場に当該製品があった。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		
F1091005-01	平成21年10月5日	平成21年10月2日	携帯電話(auブランド A5512CA) ※	当該製品をバッグに入れていたところ、電池パックが破裂し、当該製品とバッグを焼損。 破裂原因は、圧迫と推測。	青森県	概要公表				通知元において製品起因では無いと推測
F1091005-02	平成21年10月5日	平成21年10月2日	フライヤー (MXF-046CO:株式会社 マルゼン) ※	当該フライヤーが不完全燃焼になり、従業員6名が一酸化炭素中毒。 事業者の調査により、部品の焼損、変形、欠落、管内への異物混入等の原因により、一酸化炭素が発生したものと推定	岡山県	概要公表				岡山県において、販売事業者に対し事故防止及び早期通報の徹底について指導した。 LPガス販売事業者は、社内緊急連絡網を変更するとともに、業務用換気扇を設置し、オープンメニューを行うとともに、保安周知の確認等を実施 ・消費者は、排気扇が作動しなければオープンが使用できないように電気的なインターロック装置を取付
E3091006-01	平成21年10月5日	平成21年10月1日	路線バス	当該路線バスがバス停にて降車扱い後、発進したところ、席に着こうと立っていた乗客が転倒し、左手首を骨折。	栃木県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2091006-02	平成21年10月6日	平成21年9月21日	ハロゲンセンサーライト	当該センサーライトが原因の一つとして考えられる火災が発生し、倉庫が焼損。	千葉県	事実未確認	事実確認不能			
B2091006-03	平成21年10月6日	—	病院	重篤な疾患に対する手術中に容態が急変し、死亡。	—	事故内容等確認中				急変の原因特定に至らず。患者家族への経緯説明実施
D2091007-01	平成21年10月7日	平成21年10月7日	業務用オープン (カールウェルカー社) ※	飲食店において、従業員がオープンを使用中、従業員2名が頭痛と吐き気を訴え、病院で診断を受けたところ、一酸化炭素中毒と診断された。 原因は、事故前日に実施したエアコンの修理工事終了後に常時作動させていた換気扇のスイッチを切ったが、翌日、そのことを知らない従業員が換気扇を作動させないでオープンを使用したため、一酸化炭素を含む排気が室内に滞留したものと推定。 なお、当該飲食店では、近年、オープンの点検整備を実施しておらず、また、換気扇の作動確認が作業手順の中に無かった。	愛知県	概要公表				
E3091008-01	平成21年10月8日	平成21年9月27日	路線バス	当該路線バスが大きく右転回した際に、2人がけ座席の通路側に座っていた乗客が座席から通路側に転倒し、右手首を骨折。	岡山県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
B2091009-01	平成21年10月9日	—	病院	認知症患者本人がベッドのリモコンを操作し、ベッド欄とベッド間に腕を挟んで受傷。	—	事故内容等確認中				ベッドのリモコンを患者の手の届かないところに設置、保管等の対策の実施

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
D2091011-01	平成21年10月11日	平成21年10月11日	ゴム管	ファンヒーターを使用中、接続具が緩んで漏れたガスに何らかの火が引火。ガスファンヒーターとガスホースが正しい接続具で接続されていなかったことにより接続部からガスが漏れたことを確認。	東京都	消費者事故への該当性確認中				通知元が消費者に対し、正しい接続具でガス機器を接続することを注意喚起
E3091014-01	平成21年10月14日	平成21年9月6日	路線バス	当該路線バスが信号待ちから発車した際、席を移動しようとした乗客が転倒し手首を骨折。	徳島県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091014-02	平成21年10月14日	平成21年9月19日	路線バス	当該路線バスがバス停にて乗車扱い後、発車したところ、乗客が通路に転倒し、左肩骨折。	兵庫県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
F1091014-01	平成21年10月14日	平成21年9月29日	自動車	当該車両が橋梁の親柱に衝突。安全装置の作動状況について調査中。	山形県	概要公表		関係機関等調査中		
B2091014-02	平成21年10月14日	—	病院	深夜、入院中の患者が転倒し、その後原疾患で死亡したものの。	—	事故内容等確認中				スタッフの啓発、積極的な環境整備、医療安全マニュアルの見直し等の対策の実施
E3091016-01	平成21年10月13日	平成21年10月9日	路線バス	当該路線バスがバス停にて乗降扱い後、マイク案内のうえ発進したところ、車内の乗客が転倒し右大腿骨大転子部骨折。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2091016-01	平成21年10月16日	平成21年10月16日	家庭用コンロ(RBG-20A2)(リンナイ(株)) ※	住人1名が病院搬送され、一酸化炭素中毒(軽症)と診断された。原因は同人が誤ってコンロのグリルの受け皿を正しい位置に挿入しなかったことによりグリルが不完全燃焼となって一酸化炭素中毒に至ったものと事業者において推測。	北海道	概要公表			通知元が消費者に対し、換気の重要性について注意喚起するとともに不完全燃焼警報機の設置を要請	
D2091016-02	平成21年10月16日	平成21年10月16日	陶芸窯	陶芸施設内において、3人が意識を失っていると消防に通報があり、病院に搬送されたが3名が死亡。3名とも一酸化炭素中毒を発症。排気筒ダンパーを閉めたままLPガスを燃料とする陶芸用窯を使用したため、不完全燃焼したガスが原因と事業者において推測。	茨城県	概要公表			通知元が高圧ガス販売事業者団体及び工業炉製造業者団体へ消費者に対する注意喚起を要請	
B2091021-01	平成21年10月21日	—	病院	治療中に腹腔内にチューブが流入し負傷。	—	事故内容等確認中				チューブ交換に関するマニュアル化等の対策の実施
B2091021-02	平成21年10月21日	—	病院	重篤な疾患で入院中の患者が、ベッド外に転倒し、その後死亡が確認。	—	事故内容等確認中				床置き式離床センサーやベッド柵設置の素早い対応、頻繁な患者の状況確認等の対策の実施
B2091021-03	平成21年10月21日	—	病院	重篤な疾患で入院中の患者が、夜間の転倒をきっかけに急変し、死亡したものの。	—	事故内容等確認中				患者の行動に関する慎重な予測と適切な病状説明等の実施
B2091021-04	平成21年10月21日	—	病院	重篤な疾患で入院中の患者が、夜間容態急変し、死亡したものの。	—	事故内容等確認中				部屋へのトイレの設置等の対策の実施
B2091021-05	平成21年10月21日	—	病院	入院中の患者が、外出中に倒れていたところを発見され、その後死亡が確認されたものの。	—	事故内容等確認中				患者に対するリストバンド装着の必要性の説明及び装着の徹底等の対策の実施
D2091022-01	平成21年10月22日	平成21年10月21日	ビルトイン式ガスこまろに繋がるガス配管	前日販売店にて設置した当該製品の開栓作業中に、点火試験を実施したところ、火が出て現場作業員の髪の毛と世帯者のセーターの一部を焦がす。当該製品を設置する際の作業において部品の取り付け不備があったために、こまろとオープンを接続するガス配管の接続部からガスが漏れ出して機器内に滞留し、点火操作を行った際のスパークから引火したものと事業者において推測。	東京都	概要公表				ガス事業者は、今般の事故を踏まえ点火試験の作業手順を変更するとともに、ガス事業者から当該設置業者に対して工事ミス防止に関する注意事項の伝達を実施。これらの措置が着実に実施されることを通知元において注視
E3091022-01	平成21年10月22日	平成21年10月21日	路線バス	当該路線バスが赤信号のため停車した際に、乗客が立席したところ、バスが青信号で発車したため転倒し、右大腿部を骨折。	福岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
B2091022-01	平成21年10月22日	平成21年10月16日	大阪市立大学医学部付属病院	手術中、経口挿管していた酸素吸入を気道挿管に切り替えるため、電気メスによる気管切開を実施した際に、気管内のチューブに引火し、気道及び気管支に熱傷を負い、その後死亡。	大阪府	事故内容等確認中		事故調査委員会を設置し、事故原因の分析		
E2091023-01	平成21年10月23日	平成21年10月18日	ハンモックブランコ	当該施設で遊んでいたところ、足をハンモックから下に出し、右足甲を地面に擦り骨折。	愛知県	概要公表			通知元において調査の結果、スイングクリアランスが基準に達していなかった事が事故の要因と判明。ハンモックブランコを揺れの少ないものに改修中	
B2091023-01	平成21年10月23日	—	病院	車椅子使用中の患者が病室内で転倒し負傷。	—	事故内容等確認中				患者家族と協議し、安静保持対策の実施
B2091023-03	平成21年10月23日	—	病院	理学療法(リハビリ)実施中に骨折。	—	事故内容等確認中				患者の訓練中のリスクを常に確認しながら、訓練を実施する等の対策の実施
B2091023-04	平成21年10月23日	—	病院	入院患者がベッドサイドで滑り、ベッド柵にて打撲し、骨折。	—	事故内容等確認中				患者の疾患の傾向を踏まえたリスク対策に加え、患者の個性を踏まえたリスク対策の検討

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
E2091024-01	平成21年10月23日	平成21年10月11日	転落防止柵	多目的広場の観覧スタンドに設置されている転落防止柵2段ビームの下部欠損部から2.1m下の多目的広場コンクリート面に転落し骨折。 下部ビームが数年前から欠損し、地上面がコンクリート仕上げになっていることが相まって事故につながったと施設管理者において推測。	福岡県	概要公表				施設管理者において、速やかにスタンドへの立入禁止措置を行うとともに、全ての転落防止柵の交換を実施。また、管内の都市公園の緊急点検を実施
E3091026-01	平成21年10月26日	平成21年10月26日	タクシー	客2名を乗せた当該タクシーが交差点へ進入したところ、左方向から来たトラックと衝突し、乗客2名が頭蓋骨骨折。	東京都	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
A2091027-01	平成21年10月27日	平成21年10月23日	複合遊具	当該複合遊具の中央部にある高さ1.9mの通路に立っていた利用者が、両脇の通路手すり柵(高さ78cm)を持って飛び跳ねながら移動中、バランスを崩し、通路手すりの隙間(48cm、登り棒の昇降口も兼ねている)から1.9m下の砂地に落下し頭部骨折。動線の交錯で接触による落下の危険性有り。	和歌山県	概要公表			施設管理者において、転落箇所地面の砂地の掘り起こしと石の除去を実施し、転落時の負傷リスクを低減。今後定期的な掘り起こす予定。	
E3091027-01	平成21年10月27日	平成21年9月27日	乗り合いバス	駅ロータリーにおいて当該乗り合いバスが乗り場発車後の右カーブ進入時に、右後方より進行してきた乗用車に接触。その際、急ブレーキを使用したため乗客が転倒し左すねを骨折。	北海道	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2091030-01	平成21年10月30日	平成21年10月29日	ガスコンロ (不明:パロマ工業株式会社) ※	一般住宅において、消費者がこんろの点火操作を繰り返したところ爆発し、周辺に置かれていた紙類に燃え移り火災となり当該住宅を全焼した。 原因は、当該消費者がこんろの点火スイッチを繰り返し操作した際、未燃ガスが発生し、点火操作の火が引火したものと推定。	茨城県	概要公表				販売事業者が消費者に対し、ガス機器に異常があった場合の使用中止とガス機器購入店又はガス事業者への連絡について、注意喚起
E3091031-01	平成21年10月30日	平成21年10月30日	路線バス	当該路線バスがバス停にて乗降扱い後発車しようとしたところ、席を移動しようとしていた乗客がバランスを崩し、尻餅をつく状態で転倒し、右大腿骨骨幹部骨折。	大阪府	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091031-02	平成21年10月30日	平成21年10月30日	タクシー	当該タクシーが自動車専用道路を通行中、乗客の気分が悪くなったことから、非常駐車帯に停車したところ、乗客2名が走行車線に歩いて行き、後方から走行してきたトラックにはねられ乗客2名が死傷。	奈良県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E3091105-01	平成21年11月5日	平成21年11月4日	路線バス	当該路線バスが停留所に停車するためブレーキをかけた際、乗客が転倒し、大腿骨骨折。	東京都	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091106-01	平成21年11月6日	平成21年11月5日	タクシー	当該タクシーが交差点を右折しようとしたところ乗用車と衝突し、後部座席にいた乗客が外傷性くも膜下出血、左大腿骨骨折。	福島県	概要確認中			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E2091109-01	平成21年11月9日	平成21年11月7日	木製複合遊具	複合遊具の踊り場から利用者が転落し、右ひじ骨折。手すり下の保護パネル板が欠落していた。	大阪府	概要公表				通知元において、転落箇所の修繕を完了。一般開放を開始
E3091109-02	平成21年11月9日	平成21年11月8日	貸切りバス	走行中、当該車内で発煙が確認されたため、ガソリンスタンドにて停車し、乗客を降ろした後、発煙部分より出火。	静岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
F1091109-01	平成21年11月9日	平成21年11月7日	乗合バス	当該車両が発進した際に、着席しようとした乗客が車内で転倒し、左大腿骨骨折。	福岡県	概要公表			通知元における調査は終了。事案については、司法判断に委ねる	
D2091113-01	平成21年11月13日	平成21年11月12日	風呂釜 (GSY-6M)(株式会社ノーリツ)※	屋外設置式風呂釜から出火し、風呂釜の側面が変形し一部を焼損した。機器を確認したところ、機器内部でガス漏れがあること、機器内部のガス配管に亀裂の発生及び接続部分に隙間があることが確認された。原因は、機器内部のガス配管の亀裂から漏出したガスに風呂釜点火時の火が引火し、機器を焼損させたものと推定される。亀裂の原因は、機器内部の漏水が長期間続いた状態で機器を継続使用したことにより生じたものと推定。	兵庫県	概要公表				事業者が消費者に対し、ガス機器に異常があった場合の使用中止とガス機器購入店又はガス事業者へ連絡について、注意喚起
E2091114-01	平成21年11月13日	平成21年10月21日	複合遊具	当該複合遊具の滑り台上部から転落し、頭蓋骨骨折及び硬膜下出血。	埼玉県	概要公表				施設管理者において、転落箇所にクッション材として砂を深さ約10cm敷き均し、転落の予防策として滑り口の隙間にボードを設置した。なお、砂の管理は適宜行っている
E3091118-01	平成21年11月18日	平成21年11月17日	路線バス	当該路線バスが運行中にブレーキをかけたところ、車内で立っていた乗客2名が転倒。そのうちの1名が左足を骨折。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091118-02	平成21年11月18日	平成21年11月10日	タクシー	当該タクシーが走行中、軽自動車と正面衝突し、乗務員1名が軽傷、乗客2名が大腿骨骨折等の重傷を負ったが、乗客の内1名が3日後に死亡した。	長野県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E3091119-01	平成21年11月19日	平成21年10月13日	路線バス	当該路線バスが、赤信号のため信号手前で減速していたが、青信号に変わったためアクセルを踏んだ際、席を立った乗客が転倒し、右肋骨を骨折。	長崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E1091120-01	平成21年11月20日	平成21年11月20日	工事中の仮設ボード	駅に隣接する商業施設の増築に伴う工事中、仮設通路天井部分に張ってあった仮設ボードが落下し、現場下を通行していた2名が骨折の疑い。 原因は、作業員が、定められた足場を通行しなかったため、ボードを踏み抜き、落下させたもの。	鹿児島県	概要公表				事業者において、施工業者等に対し、安全基準を遵守するよう指導を実施

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
E3091122-01	平成21年11月22日	平成21年11月22日	タクシー	当該タクシーが乗客2名を乗せ運行中、ライトバンと正面衝突し、当該乗務員と乗客1名が重傷、もう1名の乗客も軽傷。	北海道	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
B1091124-01	平成21年11月24日	平成21年11月23日	飲食店	当該飲食店で提供された食事(フグ料理)を喫食したところ、指先や口先の痺れ、歩行困難、呼吸困難、意識不明などの症状。9名が入院、うち2名は意識不明。病因物質は動物性自然毒(テトロドトキシン)。当該施設を営業禁止処分。(全員完治)	富山県	概要公表				通知元において、自治体による注意喚起状況を確認
E1091125-01	平成21年11月25日	平成21年11月23日	人工草スキー場	当該人工草スキー場で、利用者2名がプラスチック製ソリに同乗し滑走していたところ、停止位置の盛土を超えて正面に設置してあるベンチに衝突、前に乗っていた利用者が外傷性歯牙脱臼。	宮崎県	概要公表			施設管理者により、ベンチを撤去し人工草スキー場を使用禁止措置。安全管理を含めた対策を検討し再開予定	
D2091127-03	平成21年11月27日	平成21年11月19日	家庭用コンロ(RGB-YN-38-W2 GAH-R:リンナイ株式会社)※	当該ビルトイン3口コンロ左側バーナーに点火したところ、内部より出火。前面に組み込まれている予備ガス栓(迅速継ぎ手付き)に異物が残留していたことが確認された。	千葉県	概要公表				事業者が消費者に対し、ガス機器の日頃の点検、手入れの重要性について、注意喚起
F1091127-01	平成21年11月27日	平成21年11月25日	石油ファンヒーター(OF-45E:シャープ株式会社)※	一般民家内で死亡男性を発見。死因は一酸化炭素中毒。当該石油ファンヒーターが現場にあった。	茨城県	概要公表			通知元において、製品に異常がないことを調査機関に確認	
E3091130-01	平成21年11月30日	平成21年11月29日	貸切バス	高速道路を運行中であった当該バスの運転手が異音に気付き路側帯に停車させたところ後部のエンジン付近から発火。当該バス後部を焼損。	熊本県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E3091130-02	平成21年11月30日	平成21年11月19日	乗合バス	県道を運行中であった当該乗合バスが発車時、乗客が転倒し、胸椎圧迫骨折。	熊本県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091130-03	平成21年11月30日	平成21年11月28日	乗合バス	当該乗合バスが対向車接近のため停止しようとしたところ、着座していた乗客が転倒し、左肩の骨折。	山口県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091130-04	平成21年11月30日	平成21年10月24日	乗合バス	県道を運行中の当該乗合バスが減速の後、加速したところ乗客が転倒し、腰椎圧迫骨折。	長崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2091130-01	平成21年11月30日	平成21年11月28日	ゴム管	一般集合住宅の不在宅からガス臭がするとの近隣住民からの通報により、当該住宅の大家が入室。同人が誤って点火ボタンを押下したところ、ゴム管とガス栓の接続部付近から着火。接続形状の異なる接続具を使用したことから、同所からガスが漏洩し着火と推定。	神奈川県	概要公表				通知元が消費者に対し、正しい接続具でガス機器を接続することを注意喚起
D2091202-01	平成21年12月2日	平成21年12月2日	ガス栓	弁当販売店において、燃焼機器メーカーが業務用フライヤーを修理中にガスが漏えいし、火災となり、作業員と買い物客の2名が火傷を負った。原因は、可とう管ガス栓の何らかの不具合によりガスが漏えいし、近くにある別のフライヤーの火が引火したものと推定。なお、機器メーカーの作業員は、周辺の燃焼器を点火させたまま作業を行っていた。	長崎県	概要公表				販売事業者は、燃焼機器メーカーに対し安全対策を徹底するよう指示
G1091204-03	平成21年12月4日	平成21年10月19日	石油給湯器(RPE40KA:TOTO株式会社(製造:東陶エプロ株式会社(解散)))※	使用中の当該石油給湯器内部から漏れ出した灯油に引火し、本体カバーの一部を焼損。	石川県	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
E3091204-01	平成21年12月4日	平成21年12月2日	乗合バス	当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後、発進したところ、車内の乗客が転倒し、脊椎圧迫骨折。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091204-02	平成21年12月4日	平成21年12月3日	タクシー	当該タクシーが市道を運行中、目的地付近で運転者が料金メーターを操作しようとしたところ、ガードレールに衝突し、乗客1名が重傷。	群馬県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
G1091207-04	平成21年12月7日	平成21年10月13日	音楽プレーヤー(MA107J/A:(米)アップル社)※	充電中の当該製品から出火し、収容物及び置いていた床を焼損。リチウムイオンバッテリー陰極に使用している銅板が部分的に溶融。	千葉県	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1091207-05	平成21年12月7日	平成21年10月26日	普通乗用自動車(E-BHA6R(ファミリア):マツダ株式会社)※	当該車両が走行中、異音に気付き停車したところ、エンジンルームから白煙が上がり、エンジンルーム内を焼損。	岩手県	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1091208-03	平成21年12月8日	平成21年10月16日	普通貨物自動車(KK-FE63EEV(キャンター):三菱ふそうトラック・バス株式会社)※	当該車両が赤信号で停車中にエンジンが停止、エンジンに付随する電子部品(グローリレー)の一部が焼損。	兵庫県	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
B3091209-01	平成21年12月9日	平成21年12月4日	除細動器用使い捨てパドルP-510シリーズ(日本光電工業株式会社)	半自動除細動器用の当該使い捨て電極パドルの一部のロットにおいて、コネクタ部分の不具合(接触不良)があり、除細動器が使用できなかった。その後別の除細動器及びパドルを使用し、除細動を行うなどしたが、患者は死亡。事業者は当該製品の自主回収を実施。	奈良県	概要公表				通知元ならびに地方公共団体において注意喚起を実施し、事業者により当該製品の回収を完了