

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
G1100226-03	平成22年2月26日	平成21年5月16日	電気こんろ (MDS-113REB:旧株式会社萬品電機製作所) ※	当該電気こんろの上に置かれていたカセットコンロのボンベが爆発し、台所内部が一部焼損。	大阪府	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100301-05	平成22年3月1日	平成22年2月8日	車両用蓄電器	当該車両用蓄電器を取り付けた自動車で行き、駐車場に駐車後、当該製品から出火。	大阪府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3100303-01	平成22年3月3日	平成22年3月3日	乗合バス	当該バスが乗降扱い後発車したところ、当該バスと前方で進路変更しようとした乗用車が接触。車内で立っていた乗客1名が転倒し、左足大腿骨転子下骨折。	新潟県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1100303-03	平成22年3月3日	平成21年4月4日	石油給湯機付きふろがま (OTQ-405SAY:株式会社ノーリツ) ※	当該石油給湯機製品から出火。 当該製品から漏洩した灯油に着火したと推定。	山形県	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100304-03	平成22年3月4日	平成21年12月26日	電気ストーブ(開放式)	使用中の当該電気ストーブから出火し、当該製品樹脂部分に着火、延焼拡大し住宅等が焼損。	岐阜県	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100305-05	平成22年3月5日	平成21年6月25日	電気洗濯乾燥機 (KWC-9B(GEブランド):東芝ホームアプライアンス株式会社) ※	使用中の当該電気洗濯乾燥機から出火し、当該製品を焼損。	京都府	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
E3100305-01	平成22年3月5日	平成22年3月4日	乗合バス	当該バスが進路前方の乗用車を避けようとして減速したところ、車内で立っていた乗客1名が転倒し、右大腿骨内頭骨骨折及び右膝骨折。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3100306-01	平成22年3月5日	平成22年3月5日	乗合バス	当該バスが乗降扱い後、発車する際、着座していなかった乗客1名が転倒し、頭部打撲及び脊髄損傷。	埼玉県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1100308-02	平成22年3月8日	平成21年10月10日	貨物自動車 (KK-FE70EB(キャンター):三菱ふそうトラック・バス株式会社) ※	当該貨物自動車のエンジンを始動したところ、チェンジレバー床面から出火。	埼玉県	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100308-03	平成22年3月8日	平成22年2月19日	エアコン(室外機)	エアコンのスイッチを入れたところ、異音が生じ当該室外機から白煙が上がり室外機内部から出火し、当該製品を焼損。	愛知県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
D2100308-03	平成22年3月8日	平成22年3月5日	ガス栓 (UTIC-202H:高橋産業株式会社) ※	当該ガス栓(ベアヒューズガス栓)を開け調理を行っていたところ、使用中のガスコンロの背面から出火し、ガステーブル付近を若干焼損。 当該ベアヒューズガス栓の未使用側のガス栓も開放されていたことにより、未接続側のガス栓から少量のガスが漏洩し、使用中のガスこんろの火に引火して出火したものと推定。	岐阜県	概要公表			事業者が当該消費者宅のベアヒューズガス栓を一口ガス栓へ交換。 消費者に対し、ガス栓を開く際には、燃焼器等に接続されていないガス栓を誤って開かないよう、十分注意するように注意喚起	
G1100309-05	平成22年3月9日	平成21年11月24日	電気洗濯機 (JW-Z50B:ハイアールジャパンセールス株式会社(輸入事業者)) ※	当該電気洗濯機から出火し、当該製品及び周辺を焼損。	長崎県	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
E3100309-01	平成22年3月9日	平成22年2月17日	乗合バス	当該バスが発車したところ、立っていた乗客がバランスを崩し、中扉付近の手すりにつぶかり肋骨骨折。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1100311-03	平成22年3月11日	平成21年12月11日	生ごみ処理機 (BGD-X150:日立多賀テクノロジーズ株式会社) ※	屋外に置いていた当該生ごみ処理機から出火し、当該製品及び周辺を焼損。 当該製品内から漏れた生ごみの水分が、底面ヒーターに侵入し、ヒーターの絶縁が劣化して発熱、出火に至ったと推定。	兵庫県	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
E3100311-01	平成22年3月11日	平成22年3月10日	乗合バス	当該バスが、歩行者を轢過する事故を起こし、急停止した際、乗客1名がバランスを崩して転倒し重傷。	東京都	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3100311-02	平成22年3月11日	平成22年2月12日	乗合バス	当該バスが発車した際に、座席に着席していた乗客1名が立ち上がり、バランスを崩して転倒し左大腿骨頭部骨折。	兵庫県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メルマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
D2100311-01	平成22年3月11日	平成22年3月11日	ゴム管(迅速継ぎ手あり)	ガスストーブを使用中、ストーブと当該ゴム管の接続部付近から出火。 当該ゴム管並びにガスストーブ及び床の一部を焼損。 原因は、ストーブの燃焼中にストーブを動かしたことによりゴム管に外力が加わり、経年劣化したゴム管(製造後約36年経過)に亀裂が生じ、そこから漏れたガスがストーブの火から引火したものと推定。	埼玉県	概要公表				事業者が消費者に対し、ゴム管等のガス接続具の正しい使い方を注意喚起。 その後、本件は火災に該当しない事が判明
E3100312-02	平成22年3月12日	平成22年3月10日	乗合バス	当該バスがバス停で降車扱中、降車中の乗客に気付かずに扉を閉めたところ、扉が乗客に当たり転倒し、右股関節骨折。	愛知県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1100312-08	平成22年3月12日	平成22年2月25日	空気清浄機	営業中の店内において、使用中の当該空気清浄機から出火。	福岡県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3100315-01	平成22年3月15日	平成22年3月14日	貸切バス	乗客1名が当該貸切バスから降車しようとした際に乗降口で転倒し、右腕を骨折。	愛媛県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2100315-05	平成22年3月15日	平成22年3月13日	ガス栓 (SF-2:株式会社穂高製作所) ※	当該ガス栓先端から出火し、周辺を焼損。 当該二口ガス栓の未使用側のガス栓が半開きになっていたことから、LPガスが漏洩し、こんろの火に引火と推定。	愛媛県	概要公表				事業者が当該消費者宅の二口ガス栓を一口ガス栓へ交換し、他の消費者についても、未使用末端ガス栓に閉栓カバーの設置を実施
G1100316-03	平成22年3月16日	平成22年2月28日	電気洗濯機 (HSW-50S2:三洋ハイアール株式会社(現 三洋ハイアールジャパニーズ株式会社(輸入事業者)) ※	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から発煙、出火し、当該製品を焼損。	大阪府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1100317-05	平成22年3月17日	平成21年11月9日	ノートパソコン (PC-VA18SAG2BAHH:NECカスタムテクニカ株式会社(現 NECパーソナルプロダクツ株式会社)) ※	当該ノートパソコンから異音とともに白煙があがったので、バッテリーを外したところ当該バッテリーが破裂。	京都府	概要公表			通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100318-01	平成22年3月18日	平成22年2月16日	電気ストーブ(カーボンヒーター) (GBH-D900(株式会社山善ブランド):株式会社ミュージーコーポレーション(輸入事業者)) ※	当該電気ストーブを使用中に発火し、当該製品が焼損。 当該製品内の首振り機構部品の不具合により、電源コードに負荷がかかり断線し、発煙・発火に至ったものと推定。	新潟県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1100319-01	平成22年3月19日	平成22年2月9日	石油給湯機付ふろがま (RPE43KA(製造:東陶エプロ株式会社(解散):現 TOTO株式会社)) ※	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品内部より出火。 当該製品内部の送油ユニット部分について、電磁ポンプパッキンを押さえる板の密着不良により、同所から灯油が漏れ、漏れた油が燃焼筒パッキンに付着、収縮し、熱気が漏れて器具内部から出火に至ったものと推定。	宮城県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3100323-01	平成22年3月23日	平成22年3月22日	乗合バス	当該バスが停留所に停車したところ、座席から立ち上がり両手に荷物を持って移動していた乗客が転倒し、右大腿骨骨折。	和歌山県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2100326-01	平成22年3月26日	平成22年3月25日	ガス栓 (G925-25:光陽産業株式会社) ※	当該ガス栓(二口ヒューズガス栓)のつまみ部分、換気扇カバー、こんろ周辺のステンレス壁及びびんろのソフトコードを焼損する火災が発生。 原因は、不使用ガス栓にビニールテープが巻かれていた状態でガス栓を誤開放したことによりヒューズが作動しない程度に少量のガスが漏れ、こんろの点火時の火から引火したものと推定。	山形県	概要公表				事業者が未使用ガス栓にガス栓ゴムキャップの無償取付けを実施。 消費者に対し、未使用のガス栓を誤って開放しないよう注意喚起
E3100327-01	平成22年3月26日	平成22年3月26日	乗合バス	運行中の当該バスにおいて、車外からの発煙を発見し、乗客を避難させた後確認すると、当該バス後方のセルモーター(エンジンを始動させるためのモーター)から出火。	千葉県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3100330-01	平成22年3月30日	平成22年3月5日	乗合バス	当該バスが進路前方の乗用車を避けようとして減速したところ、車内で立っていた乗客2名が転倒し、うち1名が腰骨圧迫骨折、他の1名が軽傷。	長崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
F1100331-01	平成22年3月31日	平成22年3月29日	生ごみ処理機	民家の作業小屋兼倉庫から異音が生じたため確認すると、当該生ごみ処理機から出火しており、当該製品を焼損。	青森県	概要公表				事業者において調査の結果、焼損が激しく当該製品に起因するか否か原因特定不能

※ 消費生活用製品安全法、高圧ガス保安法またはガス事業法等に基づき事業者から報告のあったものとして公表済

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

イ. 地方公共団体等からの通知

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
090901-003	平成21年9月1日	平成21年8月24日	スチームアイロン	服をハンガーにかけたままで使用できる当該アイロンを持ち上げた際、熱湯が飛び散り胸・腹に直径数センチの火傷が5箇所できた。	東京都	概要公表				関係機関等調査終了。規定量の水と塩を入れた場合でも動きによってはスチーム噴射口から熱湯が噴き出す現象が起きたが、相談者から聞き取った動きの再現実験では熱湯が噴き出す現象は起きなかった。
090902-001	平成21年9月2日	平成21年8月22日	スポーツクラブ	床上の電気コードカバーにつまづき、バランスを失い近くのキャスター付の本棚につかまったところ、本棚が動いてしまい転倒。肩を骨折。	神奈川県	事実未確認	事実確認不能			
090902-005	平成21年9月2日	平成21年8月13日	日焼けマシーン	利用者が店舗にて日焼けマシーンを使用していたところ、低温やけど。	大阪府	事実未確認	事実確認不能			
090902-006	平成21年9月2日	平成21年9月2日	折り畳み自転車 (avisports A-101:株式会社タイセイ(輸入事業者)) ※	当該折り畳み自転車で道路を走行中、ハンドルが外れて走行不能になり転倒し、右肩鎖骨骨折。	千葉県	概要公表				関係機関の調査により、ハンドルの締め付け力の強弱や固定位置により、ハンドルが緩む可能性があるかと判明。メーカーが改善対策を実施。改善前の製品購入者に対しては、注意喚起文書を送付。
090903-001	平成21年9月3日	平成21年8月21日	シーソー(遊具)	小学生の児童2人が重量のある丸太の当該シーソーで遊んでいる最中に、一方の児童がシーソーから飛び降りたところ、他方の児童が背骨を圧迫骨折。	北海道	概要公表			施設管理者において、着地の際の衝撃を和らげるため、シーソーの両端の接地部にタイヤを埋め込む措置を実施	
090903-004	平成21年9月3日	平成21年6月5日	エステティックサービス	痩身エステ施術中にエステシャンが両手母指球で体を押さえたところ、肋骨側面を骨折。	愛知県	事実未確認	事実確認不能			
090903-006	平成21年9月3日	平成21年9月2日	福祉サービス	利用者をトイレに誘導中、目を離している間に当該利用者が足を滑らせ転倒し、尻と頭を打ち救急搬送され急性硬膜下血腫と診断。	東京都	事実未確認				施設管理者において、夜間スタッフ体制の見直し、利用者の見守りの徹底
090904-002	平成21年9月4日	平成21年7月27日	ブランコ	学童保育中、校庭にあるブランコから児童が降りようとした際、イス付近のボルトにズボンが引っかかったため顔から落ちそうになり、支えた左腕を骨折。	長野県	事実未確認	ブランコが撤去されており、事実確認不能			
090904-003	平成21年9月4日	平成21年8月27日	トレーニング機器(折りたたみ式)	通信販売で購入した大型の健康器具を梱包から取り出そうとしたときに、左手人差指の第一関節と第二関節の間を切断。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中 なお、今回の事故発生を受け、事業者において、梱包の外側に「取扱注意」、当該機器に「指はさみ注意」等記載のシールを貼付し注意喚起		
090907-003	平成21年9月7日	平成21年8月16日	化粧水	当該商品を購入した夜に使用し、就寝。約2時間後顔が痛み赤く腫れる。	大阪府	事実未確認	事実確認不能			
090909-003	平成21年9月9日	平成20年9月20日	自動二輪車	当該自動二輪車で走行中、交差点で右折のため低速走行し、加速しようとしたところ、転倒して大腿骨骨折。	群馬県	事実未確認	事実確認不能			
090910-001	平成21年9月10日	平成21年8月6日	ゴーカート	ゴーカートを操作中、制御が利かず壁に衝突し顔面を強打、前歯を折る怪我。	北海道	事実未確認	事実確認不能			
090910-003	平成21年9月10日	平成21年8月10日	輸入ガスライター	当該輸入品ガスライターのホイールを回転させたところライター全体が炎に包まれ、ライターを持っていた左手甲の毛が焼け焦げる。	東京都	概要公表				通知元において、海外の製造者に事故原因を照会した結果、原因不明であるとの事故報告書を受領、事業者側に改善を要望。
090911-004	平成21年9月11日	平成21年9月1日	携帯電話急速充電器	子供用携帯電話端末に適合する当該急速充電器先端の接続コネクタ部分。端末にコネクタを接続せず、プラグをコンセントに差し込んだままの状態、布団を掛け就寝。深夜、掛け、敷き布団が20cm四方焦げ、子供が腕に火傷を負った。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中		
090914-002	平成21年9月14日	平成21年9月12日	パソコン (EEEEPC901-BK001X(ASUSブランド):株式会社ユニティ(ASUSブランド)(輸入事業者)) ※	当該ノート型パソコン(購入後1年)が、2回の爆発音の後、火を噴き、煙をあげ、カレンダーなどが焼けた。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		
090915-002	平成21年9月15日	平成21年9月15日	椅子	当該椅子に座っていたところ、手摺が折れ、頭から転落し首を打ち、手も擦りむいた。	大阪府	被害程度未確認	事実確認不能			
090916-002	平成21年9月16日	平成20年9月27日	二輪車用タイヤ	業者にタイヤ交換してもらった直後、最初の交差点を曲がろうとした際に転倒し、右手首を骨折。	石川県	消費者事故への該当性確認中				状況聞き取り等をした結果、通知元において原因究明困難と判断
090916-004	平成21年9月16日	平成21年6月1日	スイミング用ゴーグル	スイミング中に、当該ゴーグルの曇りをとるため、装着したまま引張って水面で洗っている途中、手元から離れ眼球を直撃し、角膜を18針縫合。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		
090916-005	平成21年9月16日	平成21年7月30日	ローラー滑り台	当該ローラー滑り台の終点付近でローラーが回転しない箇所があり、体が急停止したため上体から滑り台外側へ落ち、中心性脊髄損傷。	鳥根県	事実関係確認中				設置場所が斜面地で周囲に安全領域が確保できないため、撤去
090917-007	平成21年9月17日	平成21年9月15日	ポータブルオーディオプレイヤー	当該携帯型音楽プレイヤーを充電中、音をあげ25センチ位の火柱があがり、周囲のプリンターやマウスのコードが焼けた。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		
090918-002	平成21年9月18日	平成19年2月	病院	相談者の家族が手術後ICUに入っていたが、吐血し医師を呼んだが、別の手術のため医師が来ず、医師が来た時にはすでに死亡。	兵庫県	事実未確認	事実確認不能			

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
090924-001	平成21年9月24日	平成21年9月18日	ガスライター	買ったばかりの当該ガスライターを台所の収納庫の引き出しに入れていたら、突然、音をたて炎と煙がでた。	愛知県	概要公表				事業者において製品に不具合はないとの見解。相談者の意向等踏まえ通知元において相談終了。
090928-002	平成21年9月28日	平成21年9月10日	デイサービスセンター	当該施設利用者をトイレに誘導して便座に座らせたことを職員が忘れて放置。1時間後トイレで横転しているところを発見。当該利用者は左大腿転子部を骨折。	千葉県	事実未確認				施設管理者において、職員への注意喚起、再発防止への再教育を実施
090928-003	平成21年9月28日	平成21年9月	市販のおにぎり	卵アレルギーを有する相談者家族の女儿がコンビニで卵の記載がないことを友達と一緒に確認しておにぎりを購入。マヨネーズの表示があったが、卵の表示が無いことから、それを食べてしまいアナフィラキシーショックを発症後死亡。	埼玉県	事実未確認	事実確認不能			
090929-002	平成21年9月28日	平成21年8月31日	遊動ブランコ	当該遊動ブランコで5~6人で乗って遊んでいたところ、ブランコを押していた児童が足を滑らせ転倒し、そこにブランコが衝突し負傷。	北海道	概要公表			通知元において当該遊具を撤去予定であったが、今後の対応方針について消費者庁に確認	
090929-006	平成21年9月29日	平成21年9月16日	自動二輪車	当該自動二輪車で一般道を走行中、ハンドルがぶれ転倒し、エンジンの下じきになり、エンジンの熱で左ふとももを火傷。	茨城県	消費者事故への該当性確認中	事実確認不能			
090930-003	平成21年9月30日	平成21年9月3日	美容院でのサービス	美容院で、精油を使ったアロマサービス等を受け、2日後に頭上右下が脱毛状態になった。	三重県	事実未確認	事実確認不能			
091001-003	平成21年10月1日	平成21年9月15日	エステティックサービス	エステサロンで脱毛エステを受けていたところ、右腕の皮膚が黒褐色になるなどの熱傷。	千葉県	事実未確認	事実確認不能			
091001-007	平成21年10月1日	平成21年8月1日	エステティックサービス	エステサロンで脱毛エステを受けていたところ、左ふともものおしり下と右ふとももと右胸部に水ぶくれができるなどの熱傷。	大阪府	事実未確認	事実確認不能			
091002-007	平成21年10月2日	平成21年9月26日	開放式ガス小型湯沸かし器	当該湯沸かし器の上部から一瞬、火の玉が上がった。	静岡県	概要公表				関係機関等調査終了。原因不明との結果、通知元において相談終了
091005-005	平成21年10月5日	平成21年7月10日	コンビニエンスストア	当該施設で買い物中、清掃により濡れた床で転倒し怪我(捻挫、打撲、腰痛)。	千葉県	事実未確認	事実確認不能			
091005-007	平成21年10月5日	平成21年10月1日	折り畳み自転車	当該自転車で歩道を走行していたところ、突然ハンドルが折れたため、歩道の反射板に右半身を強打し、顔面に裂傷。	鳥取県	概要公表		関係機関等調査中		
091006-004	平成21年10月6日	平成21年9月21日	ライター	当該ライターを車のダッシュボードに置き外に出していた。10分後、車に戻ると、車の両窓から火が噴出していた。	埼玉県	事実未確認				関係機関等調査終了。原因不明との結果、通知元において相談終了
091007-001	平成21年10月7日	平成21年9月22日	自動車	エンジンをかけたまま降車後、再度乗車の際に、身体バランスを崩し、シフトレバーがアクセルに触れたかもしれないが、エンジンが吹き上がり前進し始めたためブレーキを踏んだが、車は前進を続け、コンクリートブロックに衝突した。	東京都	事実未確認	事実確認不能			
091007-003	平成21年10月7日	平成21年9月15日	旅館の布団	当該旅館において、上半身にだけ布団をかけて就寝。翌日、その部分にだけ赤い湿疹を発症。	和歌山県	事実未確認	保健所が事実確認中			
091008-001	平成21年10月8日	平成21年9月21日	ガス瞬間湯沸器	当該ガス瞬間湯沸器を使用中、大きな音とともに湯沸器上部から発火。原因として、埃のつまりと水圧不足と推測。	愛知県	概要公表				事業者において、今回分解修理及び掃除を行い、今後の注意点について相談者に確認
091015-001	平成21年10月15日	平成21年9月28日	湿布薬	整形外科が処方した湿布薬を約1週間首に貼り、その後、シブを貼っていた箇所を負傷(ケロイド状の皮膚障害)。当該湿布薬には、「使用後4週間日光に当てないでください」との表示があるが、医師からの伝達の記憶がなく、相談者は完治後、当該箇所日光を当てた可能性を示唆。	三重県	事故内容確認中	事実確認不能			
091016-003	平成21年10月16日	平成21年8月14日	食卓テーブル	食卓の椅子を引いて立ち上がる際、食卓テーブル下枠角部分(のこぎりで切ったままのような断面)に膝付近をあて裂傷。テーブルと椅子は2週間前に購入。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中		
091019-001	平成21年10月19日	平成21年10月14日	ガステーブル	水の入ったステンレス鍋を当該製品により加熱していたところ突沸し、右腕にお湯がかかり熱傷。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中		
091019-002	平成21年10月19日	平成21年5月	切断砥石	当該製品をセットした切断工具で鉄の工材(アングル)を切断し始めたところ、切断工具が高速回転したまま手から離れ、当該製品で右足甲の腱を負傷。	兵庫県	概要公表	相談者が当該製品の原因調査の依頼を取り下げ。そのため、通知元において、当該製品を入手できず原因究明困難			
091019-003	平成21年10月19日	平成21年9月21日	自転車	当該製品で走行中、前方に転倒し顎を骨折。	東京都	概要公表				関係機関等の調査結果によれば、「走行中に異物が前輪と前フォークの間に挟まり、前輪がロックし、転倒」との事。相談者には上記を説明し、納得して相談終了
091021-001	平成21年10月21日	平成20年10月13日	パワーウィンドウ(自動車)	運転者が運転席のボタンによりパワーウィンドウを閉めているときに、後部左座席にいた同乗者の右手中指が挟まり、指先を欠損。	長野県	概要公表				当該パワーウィンドウの挟み込み防止機能は正常に作動する事を相談者も確認。事業者は機能の改善を要望
091021-002	平成21年10月21日	平成21年8月20日	折り畳み自転車	当該製品で走行中、自転車ごと前方に投げ出され左手骨折。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中		
091021-004	平成21年10月21日	平成21年9月10日	スツール	当該製品に右足で乗ろうとしたところ、滑って転倒し左手首骨折。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中		
091022-002	平成21年10月22日	平成21年6月18日	介護入浴用椅子	当該製品で移動中に後輪のシャフトが破損し、使用者が転倒し右手骨折。	和歌山県	概要公表		関係機関等調査中		