

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600461	平成28年10月28日	平成28年11月18日	石油ストーブ(開放式)	SX-E299WY	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600453	平成28年10月23日	平成28年11月17日	ノートパソコン	不明	富士通株式会社(現富士通クライアントコンピューティング株式会社)	火災	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201600454	平成28年11月5日	平成28年11月17日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	MDS-1200CT	森田電工株式会社(現株式会社ユーイング)	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のセラミックヒーターユニットの中央端子と電源配線のファストン(平型)端子部において、接触不良による接触抵抗により過熱が生じ、出火に至ったものと考えられる。	大阪府	製造から25年以上経過した製品 平成28年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成7年12月18日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:3.3%
A201600455	平成28年11月7日	平成28年11月17日	電子レンジ	IM-574(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、火災に至ったものと考えられる。	熊本県	平成28年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成15年9月2日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:13.9%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600456	平成28年11月7日	平成28年11月17日	電気冷蔵庫	SJ-E30B-C	シャープ株式会社	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている 始動リレー(起動用電気部品)内のPTC素子(電流を制御する部品)の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損したものと考えられる。	大阪府	平成28年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成24年4月16日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:30.4%
A201600459	平成28年10月26日	平成28年11月18日	照明器具	OAL-27FAG	株式会社オーム電機(輸入事業者)	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	
A201600460	平成28年11月7日	平成28年11月18日	ノートパソコン	FMVA53UR	富士通株式会社(現富士通クライアントコンピューティング株式会社)(輸入事業者)	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	大阪府	平成28年11月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201600452	平成28年11月11日	平成28年11月17日	ルーター(パソコン周辺機器)	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	ルーター(パソコン周辺機器)に関する事故(A201600457)、光回線終端装置(パソコン周辺機器)に関する事故(A201600458)と同一
A201600457	平成28年11月11日	平成28年11月18日	ルーター(パソコン周辺機器)	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	ルーター(パソコン周辺機器)に関する事故(A201600452)、光回線終端装置(パソコン周辺機器)に関する事故(A201600458)と同一
A201600458	平成28年11月11日	平成28年11月18日	光回線終端装置(パソコン周辺機器)	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	ルーター(パソコン周辺機器)に関する事故(A201600452、A201600457)に関する事故と同一
A201600462	平成28年11月7日	平成28年11月18日	電子レンジ	火災	店舗で当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件 該当案件無し

ノートパソコン（管理番号：A201600460）

