

製品起因による事故ではないと判断した案件

管理番号 事故発生日/報告受理日	製品名	事故内容	判断理由	備考
1 A200800548 平成20年8月17日(大阪府) 平成20年8月29日	エアコン	(火災、軽傷1名) 当該製品の周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から漏れた水が、当該製品の下にあるテーブルタップに掛かったことによりトラッキング現象が発生した可能性がある。	●当該製品から出火した形跡はなく、当該製品のドレン水(熱交換器で発生した排水)が室内側に漏れて滴下したため、当該製品の下に置かれていたテーブルタップの内部に水分が浸入したことにより、トラッキング現象からテーブルタップが発火したもので、偶発的に発生した火災であり、製品に起因した事故ではないと判断した。	
2 A200800990 平成20年12月9日(福島県) 平成20年12月22日	石油温風暖房機(開放式)	(火災、負傷1名(被害程度不明)) 火災が発生し、火災現場に当該製品があった。1名が負傷した。	●消防で、火災の原因は外火であることが判明したため、製品に起因した事故ではないと判断された。	
3 A201000449 平成22年8月11日(長野県) 平成22年8月26日	電気洗濯機	(重傷1名) 当該製品の脱水槽を使用中、蓋を開けて洗濯物を取り出そうとしたところ、脱水槽が回転しており、指が衣類に巻き込まれ、人差指を負傷した。	●使用者が当該製品の脱水槽が回転中に、蓋を開けて手を入れたことから起こったものと判断した。 なお、取扱表示に、脱水槽が完全に止まるまでは、洗濯物に手を触れない旨の警告表示がなされている。	
4 A201000505 平成22年8月29日(北海道) 平成22年9月9日	電動工具(釘打機)	(死亡1名) 身体に釘が刺さった状態で発見され、病院に搬送されたが死亡が確認された。現場に当該製品があった。	●製品に起因した事故ではないと判断された。	
5 A201000546 平成22年9月10日(東京都) 平成22年9月27日	ガスレンジ(都市ガス用)	(火災) 当該製品に置いた鍋から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。	●当該製品には、異常や発火の痕跡は認められず、使用者が油を入れた鍋を当該製品に置いて火をかけたまま寝込んでしまったため、鍋内から出火したものと判断した。	

	管理番号 事故発生日/報告受理日	製品名	事故内容	判断理由	備考
6	A201000555 平成22年9月24日(愛知県) 平成22年9月30日	エアコン(室外機)	(火災) 当該製品を焼損する火災が発生した。	●当該製品から出火した形跡はなく、当該製品外部の焼損が激しいことから外火による事故と考えられ、製品に起因した事故ではないと判断された。	製造から15年以上経過した製品

確認の結果、消費生活用製品に該当しなかった、または重大製品事故ではなかった案件

管理番号 事故発生日/報告受理日	製品名	事故内容	判断理由	備考
1 A200900943 平成22年1月14日(大阪府) 平成22年1月29日	電気蓄熱式湯たんぽ	(重傷 1名) 当該製品を使用中、湯が流出し、火傷を負った。	●調査の過程で、他の事業者の製品であることが確認された。 (他の事業者からは、A200901139として報告受領済み)	
2 A201000291 平成22年6月25日(岐阜県) 平成22年7月8日	照明器具	(非火災) 異臭がしたため確認すると、当該製品の天井埋め込み部分から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。	●消防で「火災」として扱われていないことが判明したため、重大製品事故でないことが確認された。 (非重大製品事故として、NITEで調査)	
3 A201000516 平成22年9月2日(京都府) 平成22年9月14日	電気洗濯機	(非火災) 当該製品を使用中、異臭とともに発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。	●消防で「火災」として扱われていないことが判明したため、重大製品事故でないことが確認された。 (非重大製品事故として、NITEで調査)	