

事故情報データベース

事故情報詳細

除湿機 事故情報ID:0000285072

種別	事故情報
発生年月日	2016年10月22日
発生場所	都道府県:鹿児島県
商品など分類	家電製品 - 生活家電
商品など名称	除湿機
型式・ロット	EJD-70N
事故内容	火災事故
事故の概要	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。
傷病内容	
傷病の程度	
被害者人数	
被害者年代、性別	
事業者	事業者名:アイリスオーヤマ株式会社 事業区分:輸入事業者
原因調査状況	
事故原因	
措置状況	詳細:平成28年8月24日からリコールを実施
備考	A201600424 /平成28年11月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
情報提供元	関係機関 消費者庁・経済産業省・農林水産省 製品安全データベース
登録年月日	2016年11月09日
受付年月日	2016年11月04日

注意事項

- ・ 建築物事故情報ホットライン、全国消費生活情報ネットワーク・システム、法テラス、自動車の不具合情報の情報は、消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含みます。
- ・ 製品安全事故情報システム、製品安全データベースの情報では、消費生活用製品安全法に基づき、ガス・石油機器に関する事故については、製品起因かどうか不明な場合でも事業者名、機種・型式名の情報を公表しています。
- ・ 消費者庁の情報のうち、被害程度が重大でないものについては、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含んでいます。
- ・ 国土交通省から提供された「自動車の不具合による事故・火災情報」は、自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合による事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動車製作者の設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含まれます。(設計・製作に起因したことが判明している事故・火災については、事故原因欄に「■」を記載しています。)掲載内容については、自動車製作者等からの報告をもとに記載していますが、詳細な調査等ができないものも含まれます。

Copyright (c) National consumer affairs center of Japan All Rights Reserved

事故情報 データバンクシステム

事故情報詳細

電動アシスト自転車 事故情報ID:0000274906

種別	事故情報
発生年月日	2016年06月19日
発生場所	都道府県:東京都
商品など分類	車両・乗り物 - 自転車・自転車用品
商品など名称	電動アシスト自転車
型式・ロット	BE-ENDT755B
事故内容	火災事故
事故の概要	当該製品のバッテリーを充電器に載せていたところ、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。
傷病内容	
傷病の程度	
被害者人数	
被害者年代、性別	
事業者	事業者名:パナソニック サイクルテック株式会社 事業区分:製造事業者
原因調査状況	
事故原因	
措置状況	詳細:平成28年9月26日からリコールを実施
備考	A201600157
情報提供元	関係機関 消費者庁・経済産業省・農林水産省 製品安全データベース
登録年月日	2016年07月06日
受付年月日	2016年06月30日
画像ファイル1	

注意事項

- ・ 建築物事故情報ホットライン、全国消費生活情報ネットワーク・システム、法テラス、自動車の不具合情報の情報は、消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含みます。